

GLM 100 C

3 601 K72 7..



BOSCH

Português-Brazil

São válidos os seguintes dados, divergentes do manual de instruções 2 609 141 173.

No Brasil este medidor de distância a Laser modelo GLM100C é comercializado sem carregador. O carregamento da bateria interna é realizada apenas via USB.

Instrução de carregamento

Conecte o instrumento de medição na tomada micro USB **15** com o cabo micro USB **25** fornecido com o produto a uma porta USB.

English

The following statements apply by way of deviation from the operating instructions 2 609 141 173.

In Brazil, this GLM 100 C measuring tool is delivered without a charger. The battery can be charged via a USB port.

Battery Charging

Connect the Micro-USB socket **15** on the measuring tool to a USB port using the Micro-USB cable **25** provided.

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 3L3 (2016.12) 0 / 1



1 609 92A 3L3