



# GBH 2-28 F Professional

HEAVY  
DUTY

Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 8DK (2023.02) PS / 32



1 609 92A 8DK



en Original instructions

ru Оригинальное руководство по эксплуатации

ar دليل التشغيل الأصلي

he הוראות הפעלה מקוריות

Rotary Hammer


Перфоратор







مطرقة تفقيط






פטישון



English .....	Page 6
Русский.....	Страница 11
عربى.....	الصفحة 20
עברית.....	עמוד 26







# English

## Safety instructions

### General Power Tool Safety Warnings

#### **⚠ WARNING**

**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the

warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### **Work area safety**

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### **Electrical safety**

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock..
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### **Personal safety**

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### **Power tool use and care**

- ▶ **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**

**formed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

### Hammer and Drill Safety Warnings

#### Safety instructions for all operations

- **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- **Use the auxiliary handle(s).** Loss of control can cause personal injury.
- **Brace the tool properly before use.** This tool produces a high output torque and without properly bracing the tool during operation, loss of control may occur resulting in personal injury.
- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory or fasteners may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory or fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

#### Safety instructions when using long drill bits

- **Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- **Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- **Apply pressure only in direct line with the bit and do not apply excessive pressure.** Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

#### Additional safety information

- **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- **Hold the power tool firmly with both hands and make sure you have a stable footing.** The power tool can be more securely guided with both hands.
- **Switch the power tool off immediately if the application tool becomes blocked. Be prepared for high torque reactions which cause kickback.** The application tool becomes blocked when it becomes jammed in the workpiece or when the power tool becomes over-loaded.
- **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to

explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.

- **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.** The application tool can jam and cause you to lose control of the power tool.
- **Do not touch any application tools or adjacent housing components shortly after operation.** These can become very hot during operation and cause burns.
- **The application tool may jam during drilling. Make sure you have a stable footing and hold the power tool firmly with both hands.** Otherwise you could lose control of the power tool.
- **Take care when carrying out demolition work using the chisel.** Falling fragments of the demolition material could injure you or any bystanders.

#### Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

- **Hold the power tool firmly with both hands and make sure you have a stable footing.** The power tool can be more securely guided with both hands.

### Product Description and Specifications



#### Read all the safety and general instructions.

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

#### Intended Use

The power tool is intended for hammer drilling in concrete, brick and stone, as well as for light chiselling work. It is also suitable for drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic. Power tools with electronic control and right/left rotation are also suitable for screwdriving.

#### Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Keyless quick-change chuck
- (2) SDS plus quick-change chuck
- (3) SDS plus tool holder
- (4) Dust protection cap
- (5) Locking sleeve
- (6) Locking ring for quick-change chuck

- (7) Rotational direction switch
  - (8) Lock-on button for on/off switch
  - (9) On/off switch
  - (10) Release button for impact/mode selector switch
  - (11) Impact/mode selector switch
  - (12) Button for depth stop adjustment
  - (13) Auxiliary handle (insulated gripping surface)
  - (14) Depth stop
  - (15) Handle (insulated gripping surface)
  - (16) Identification grooves
  - (17) Drill chuck mounting
  - (18) Front sleeve of the keyless quick-change chuck
  - (19) Retaining ring of the keyless quick-change chuck
  - (20) GDE 16 Plus dust extraction system<sup>a)</sup>
  - (21) Dust collection cap<sup>a)</sup>
  - (22) Universal holder with SDS plus shank<sup>a)</sup>
- a) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

## Technical Data

<b>Rotary hammer</b>		<b>GBH 2-28 F</b>
Article number		<b>3 611 B67 6..</b>
Speed control		●
Clockwise/anticlockwise rotation		●
Quick-change chuck		●
Rated power input	W	880
Impact rate	min <sup>-1</sup>	0–4000
Impact energy per stroke according to EPTA-Procedure 05:2016	J	3.2
Rated speed	min <sup>-1</sup>	0–900
Tool holder		SDS plus
Spindle collar diameter	mm	50
Max. drilling diameter		
– Concrete	mm	28
– Masonry (with hollow core bit)	mm	68
– Steel	mm	13
– Wood	mm	30
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	3.1
Protection class	□ / II	

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Values can vary depending upon the product and are subject to application and environmental conditions. For further information [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

## Assembly

- Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.

### Auxiliary handle

- Do not operate your power tool without the auxiliary handle (13).
- Make sure that the auxiliary handle is always tightened. Otherwise you could lose control of the power tool when working.

### Swivelling the auxiliary handle (see figure A)

You can swivel the auxiliary handle (13) to any angle for a safe work posture that minimises fatigue.

- Turn the lower gripping end of the auxiliary handle (13) anticlockwise and swivel the auxiliary handle (13) into the required position. Then turn the lower gripping end of the auxiliary handle (13) clockwise to retighten it. Make sure that the retaining strap of the auxiliary handle slots into the corresponding groove of the housing.

## Selecting drill chucks and tools

For hammer drilling and chiselling, you will need SDS plus tools, which insert into the SDS plus drill chuck.

For drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic as well as for screwdriving, tools without SDS plus are used (e.g. cylindrical shank drill bits). A keyless chuck is required for such drilling tools.

## Changing the drill chuck

### Removing/inserting the quick-change chuck

#### Removing the Quick-Change Chuck (see figure B)

- Pull back on the quick-change chuck locking ring (6), hold it in this position and pull the SDS plus quick-change chuck (2) or the keyless quick-change chuck (1) out from the front.
- Once the quick-change chuck is removed, protect it from dirt.

#### Inserting the quick-change chuck (see figure C)

- Use only model-specific original equipment and pay attention to the number of identification grooves (16). Only quick-change chucks with two or three identification grooves are permitted. If an unsuitable quick-change chuck is used, the application tool can fall out during operation.
- Before insertion, clean the quick-change chuck and lightly grease the shank.
- Wrap your whole hand around the SDS-plus quick-change chuck (2) or the keyless quick-change chuck (1). Use a turning motion to push the quick-change chuck into the drill chuck holder (17) until you hear it click into place.
- The quick-change chuck is automatically locked. Check that it is locked by pulling on the quick-change chuck.

## Changing the Tool

The dust protection cap (4) largely prevents the penetration of drilling dust into the tool holder during operation. When inserting the tool, make sure that the dust protection cap (4) does not become damaged.

- Replace a damaged dust protection cap immediately.  
It is recommended that you have use an after-sales service for this.

## Changing the tool (SDS plus)

### Inserting SDS-plus application tools (see figure D)

The SDS-plus drill chuck enables you to change the application tool easily and conveniently without needing to use additional tools.

- Insert the SDS plus quick-change chuck (2).
- Clean and lightly grease the shank of the application tool.
- Insert the application tool into the tool holder while turning it until it locks automatically.
- Check that it is locked by pulling on the tool.

As a requirement of the system, the SDS-plus application tool can move freely. This causes a certain radial run-out at no-load, which has no effect on the accuracy of the drill hole, as the drill bit centres itself upon drilling.

### Removing SDS-plus application tools (see figure E)

- Push the locking sleeve (5) back and remove the application tool.

## Changing the keyless quick-change chuck

### Inserting the application tool (see figure F)

**Note:** Application tools that do not have SDS plus must not be used for hammer drilling or chiselling. Tools without SDS plus and their drill chucks are damaged by hammer drilling or chiselling.

- Insert the keyless quick-change chuck (1).
- Hold the retaining ring (19) of the keyless quick-change chuck firmly in place. Open the tool holder by turning the front sleeve (18) until the tool can be inserted. Hold the retaining ring (19) in place and firmly tighten the front sleeve (18) by turning it in the direction of the arrow until you hear it click into place.
- Check that it is seated securely by pulling on the tool.

**Note:** If the tool holder was unscrewed all the way, a scraping sound may be heard while retightening the tool holder and it may not fully tighten.

In this case, turn the front sleeve (18) in the opposite direction to the arrow by one full turn. This will allow the tool holder to be fully tightened.

- Turn the impact/mode selector switch (11) to the "drilling" position.

### Removing the application tool (see figure G)

- Hold the retaining ring (19) of the keyless quick-change chuck firmly in place. Open the tool holder by turning the front sleeve (18) in the direction of the arrow until the tool can be removed.

## Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of wood, minerals and metal can be harmful to human health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

- It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in the country of use must be observed.

- Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can easily ignite.

## Dust extraction with GDE 16 Plus (accessory) (see figure H)

For dust extraction, the GDE 16 Plus (accessory) is required.

The dust extractor must be suitable for the material being worked on.

When extracting dry dust or dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special dust extractor.

## Dust Extraction with GDE 18V-26 D (accessory)

For dust extraction, the GDE 18V-26 D dust extraction attachment (accessory) is required.

Observe the information on intended use in the relevant operating manual when using the GDE 18V-26 D.

## Dust collection cap (accessory) (see figure I)

To collect dust easily without using extraction, a dust collection cap (21) is required.

## Operation

- Products that are only sold in AUS and NZ: Use a residual current device (RCD) with a nominal residual current of 30 mA or less.

## Start-up


- Pay attention to the mains voltage! The voltage of the power source must match the voltage specified on the rating plate of the power tool. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.

## Setting the Operating Mode

The operating mode of the power tool is selected using the impact/mode selector switch (11).

- To change the operating mode, press the release button (10) and turn the impact/mode selector switch (11) until it clicks into the required position.

**Note:** Only change the operating mode when the power tool is switched off. Otherwise, the power tool may become damaged.



#### Setting the Rotational Direction

The rotational direction switch (7) is used to change the rotational direction of the power tool. However, this is not possible while the on/off switch (9) is being pressed.

► **Only operate the rotational direction switch (7) when the power tool is not in use.**

Always set the rotational direction to clockwise rotation for hammer drilling, drilling and chiselling.

- **Rotate clockwise:** Turn the rotational direction switch (7) on both sides until it stops in the ← position.
- **Rotate anticlockwise:** Turn the rotational direction switch (7) on both sides until it stops in the → position.

#### Switching On/Off

- To **switch on** the power tool, press the on/off switch (9).
- To **lock** the on/off switch (9), press and hold it while also pushing the lock-on button (8).
- To **switch off** the power tool, release the on/off switch (9). If the on/off switch (9) is locked, press the switch first and then release it.

#### Adjusting the Speed/Impact Rate

You can adjust the speed/impact rate of the power tool when it is on by pressing in the on/off switch (9) to varying extents.

Applying light pressure to the on/off switch (9) results in a low rotational speed/impact rate. Applying increasing pressure to the switch increases the speed/impact rate.

#### Changing the chiselling position (Vario-Lock)

You can lock the chisel in 36 different positions, so you can select the optimum working position for each task.

- Insert the chisel into the tool holder.
- Turn the impact/mode selector switch (11) to the "Vario-Lock" position.
- Turn the application tool to the required chisel position.
- Turn the impact/mode selector switch (11) to the "chiselling" position. With this, the tool holder is locked.

- Set the rotational direction for chiselling to clockwise.

## Practical Advice

### Setting the drilling depth (see figure J)

You can use the depth stop (14) to set the required drilling depth X.

- Press the button for depth stop adjustment (12) and insert the depth stop into the auxiliary handle (13). The fluting on the depth stop (14) must face downwards.
- Insert the SDS-plus application tool into the SDS-plus tool holder (3) to the stop. Otherwise, the movability of the SDS-plus drilling tool can lead to incorrect adjustment of the drilling depth.
- Pull the depth stop far enough out that the distance between the drill bit tip and the edge of the depth stop corresponds to the required drilling depth X.

### Rapid shut-off (KickBack Control)



The rapid shut-off function (KickBack Control) gives the user greater control over the power tool and offers them better protection than power tools that do not have KickBack Control. The power tool will switch off if it suddenly and unforeseeably rotates around the drilling axis.

- To **switch the tool back on (9)**, release the on/off switch and then press it twice.

### Inserting screwdriver bits (see figure K)

► **Only apply the power tool to the screw/nut when the tool is switched off.** Rotating tool inserts can slip off.

A universal holder (22) with SDS-plus shank (accessory) is required to work with screwdriver bits.

- Clean and lightly grease the insertion end of the shank.
- Insert the universal holder into the tool holder while turning it until it locks automatically.
- Check that it is locked by pulling the universal holder.
- Insert a screwdriver bit in the universal holder. Only use screwdriver bits that fit the screw head.
- To remove the universal holder, slide the locking sleeve (5) backwards and remove the universal holder (22) from the tool holder.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

- **Pull the plug out of the socket before carrying out any work on the power tool.**
- **To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.**

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be replaced, this must be done by **Bosch** or by an after-sales service centre that is authorised to repair **Bosch** power tools.

- Replace a damaged dust protection cap immediately.  
It is recommended that you have use an after-sales service for this.
- Clean the tool holder (3) after each use.

### **After-Sales Service and Application Service**

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

#### **Israel**

Ledico Ltd.  
31 Lazrov Street  
P.O. Box 6018 Rishon Le Ziyon  
[service@ledico.com](mailto:service@ledico.com)

#### **You can find further service addresses at:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### **Disposal**

The power tool, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



Do not dispose of power tools along with household waste.

## **Русский**

### **Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)**

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

#### **Срок службы изделия**

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

#### **Перечень критических отказов**

- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия

#### **Возможные ошибочные действия персонала**

- не использовать с поврежденной рукояткой или по-вражденым защитным кожухом
- не использовать на открытом пространстве во время дождя
- не включать при попадании воды в корпус

#### **Критерии предельных состояний**

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

#### **Тип и периодичность технического обслуживания**

- Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

#### **Хранение**

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)
- Хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

#### **Транспортировка**

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)
- Транспортировать при температуре окружающей среды от -50 °C до +50 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 100 %.

## Указания по технике безопасности

### Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

#### Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

#### Безопасность рабочего места

- ▶ Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ▶ Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, напр., содержащей горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- ▶ Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- ▶ Оборудование предназначено для работы в бытовых условиях, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

#### Электробезопасность

- ▶ Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- ▶ Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- ▶ Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

▶ Не разрешается использовать шнур не по назначению. Никогда не используйте шнур для транспортировки или подвески электроинструмента, или для извлечения вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.

▶ При работе с электроинструментом под открытым небом применять пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.

▶ Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

#### Личная безопасность

- ▶ Будьте внимательны, следите за тем, что делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных средств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ▶ Применяйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ▶ Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед тем как подключить электроинструмент к сети и/или к аккумулятору, поднять или переносить электроинструмент, убедитесь, что он выключен. Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- ▶ Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ▶ Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ▶ Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Не подставляйте волосы, одежду и рукавицы под движущиеся части. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.

- ▶ **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылеотсоса может снизить опасность, созданную пылью.
- ▶ **ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съемный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.
- ▶ Квалифицированный персонал в соответствии с настоящим руководством подразумевает лиц, которые знакомы с регулировкой, монтажом, вводом эксплуатацию обслуживанием электроинструмента.
- ▶ К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие техническое описание, инструкцию по эксплуатации и правила безопасности.
- ▶ Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность.

#### **Применение электроинструмента и обращение с ним**

- ▶ **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для работы соответствующий специальный электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- ▶ **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и хранением отключите штепсельную вилку от розетки сети и/или извлеките аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Тщательно ухаживайте за электроинструментом.** Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание

электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

- ▶ **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- ▶ **Применяйте электроинструмент, принадлежащий, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

#### **Сервис**

- ▶ **Ремонт электроинструмента должен выполняться только квалифицированным персоналом и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

#### **Указания по технике безопасности для молотков и дрелей**

##### **Указания по технике безопасности для всех операций**

- ▶ **Применяйте средства защиты органов слуха.** Шум может привести к потере слуха.
- ▶ **Используйте вспомогательную(-ые) рукоятку(-и).** Потеря контроля чревата травмами.
- ▶ **Хорошо зажмите рабочий инструмент перед применением.** Этот рабочий инструмент создает высокий крутящий момент на выходе, и без должного зажатия рабочего инструмента во время эксплуатации возможен выход инструмента из-под контроля с нанесением телесных повреждений.
- ▶ **При выполнении работ, при которых рабочий инструмент или шурупы могут задеть скрытую электропроводку или свой собственный шнур питания, держите инструмент за изолированные поверхности.** Контакт рабочего инструмента или шурупов с находящейся под напряжением проводкой может зарядить металлические части электроинструмента и привести к поражению электрическим током.

##### **Указания по технике безопасности для работы с длинными бит-насадками**

- ▶ **Никогда не работайте со скоростью, превышающей максимальную номинальную скорость бит-насадки.** При высокой скорости бит-насадки могут изгибаться, если они вращаются свободно без контакта с заготовкой, что может привести к телесным повреждениям.
- ▶ **Всегда начинайте сверлить на низкой скорости, кончик бит-насадки должен касаться заготовки.** При высокой скорости бит-насадки могут изгибаться, если они вращаются свободно без контакта с заготовкой, что может привести к телесным повреждениям.
- ▶ **Нажимайте только по прямой к бит-насадке и не нажимайте излишне.** Бит-насадки могут изгибаться и в

результате ломаться или приводить к потере контроля и вследствие этого к телесным повреждениям.

#### **Дополнительные указания по технике безопасности**

- ▶ **Используйте дополнительную(ые) рукоятку(и), если они поставляются с электроинструментом.** Потеря контроля чревата травмами.
- ▶ **Крепко держите электроинструмент во время работы двумя руками и следите за устойчивым положением тела.** Двумя руками Вы можете более надежно вести электроинструмент.
- ▶ **Немедленно выключите электроинструмент, если рабочий инструмент заклинило.** Будьте готовы к высоким реактивным моментам, которые приводят к отдаче. Рабочий инструмент заклинивает при перегрузке электроинструмента или застревании инструмента в обрабатываемой заготовке.
- ▶ **Закрепляйте заготовку.** Заготовка, установленная в зажимное приспособление или в тиски, удерживается более надежно, чем в Вашей руке.
- ▶ **Используйте соответствующие металлоискатели для нахождения спрятанных в стене труб или проводов или обращайтесь за справкой в местное коммунальное предприятие.** Контакт с электропроводкой может привести к пожару и поражению электротоком. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода ведет к нанесению материального ущерба или может вызвать поражение электротоком.
- ▶ **Выждите полной остановки электроинструмента и только после этого выпускайте его из рук.** Рабочий инструмент может заесть, и это может привести к потере контроля над электроинструментом.
- ▶ **Не прикасайтесь к вставным инструментам и смежным частям корпуса сразу после работы.** Они могут сильно нагреться во время работы и стать причиной ожога.
- ▶ **Во время сверления вставной инструмент может заклинить.** Крепко держите электроинструмент во время работы и следите за устойчивым положением тела. Иначе электроинструмент может выйти из под контроля.
- ▶ **Будьте осторожны при демонтажных работах зубилом.** Обломки материала могут травмировать окружающих или вас самих.
- ▶ **Крепко держите электроинструмент во время работы двумя руками и следите за устойчивым положением тела.** Двумя руками Вы можете более надежно вести электроинструмент.

## **Описание продукта и услуг**



**Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.** Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению

электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Пожалуйста, соблюдайте иллюстрации в начале руководства по эксплуатации.

#### **Применение по назначению**

Электроинструмент предназначен для перфорации в бетоне, кирпиче и камне, а также для легких долбежных работ. Он также пригоден для безударного сверления в древесине, металле, керамике и пластмассе. Электроинструменты с электронным регулированием и реверсом направления вращения пригодны также и для заворачивания и выворачивания винтов.

#### **Изображенные составные части**

Нумерация представленных компонентов относится к изображению электроинструмента на странице с иллюстрациями.

- (1) Быстроизажимной сменный сверлильный патрон
- (2) Сменный сверлильный патрон SDS plus
- (3) Патрон для инструмента SDS plus
- (4) Пылезащитный колпачок
- (5) Фиксирующая втулка
- (6) Стопорное кольцо сменного сверлильного патрона
- (7) Переключатель направления вращения
- (8) Кнопка фиксирования выключателя
- (9) Выключатель
- (10) Кнопка разблокировки выключателя удара/останова вращения
- (11) Выключатель удара/останова вращения
- (12) Кнопка регулировки ограничителя глубины
- (13) Дополнительная рукоятка (с изолированной поверхностью для хвата)
- (14) Ограничитель глубины
- (15) Рукоятка (с изолированной поверхностью для хвата)
- (16) Распознавательные бороздки
- (17) Посадочное гнездо сверлильного патрона
- (18) Передняя втулка быстроизажимного сменного сверлильного патрона
- (19) Стопорное кольцо быстроизажимного сменного сверлильного патрона
- (20) Система пылеудаления GDE 16 Plus<sup>a)</sup>
- (21) Колпачок для сбора пыли<sup>a)</sup>
- (22) Универсальный держатель с посадочным хвостовиком SDS plus<sup>a)</sup>

a) Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей см. в нашей программе принадлежностей.

## Технические данные

Перфоратор	GBH 2-28 F	
Товарный номер	<b>3 611 B67 6..</b>	
Регулирование числа оборотов	●	
Правое/левое направление вращения	●	
Сменный сверлильный патрон	●	
Ном. потребляемая мощность	Вт	880
Частота ударов	уд./мин	0–4000
Энергия единичного удара в соответствии с EPTA-Procedure 05:2016	Дж	3,2
Номинальное число оборотов	об/мин	0–900
Патрон	SDS plus	
Диаметр шейки шпинделя	мм	50
Макс. диаметр сверла		
– Бетон	мм	28
– Кирпичная кладка (кольцевая сверлильная коронка)	мм	68
– Сталь	мм	13
– Древесина	мм	30
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	3,1
Класс защиты	□ / □	

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

## Сборка

- ▶ Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

### Дополнительная рукоятка

- ▶ Работайте с электроинструментом только с дополнительной рукояткой (13).
- ▶ Следите за тем, чтобы дополнительная рукоятка всегда была плотно затянута. Иначе инструмент может выйти из под контроля во время работы.

### Поворот дополнительной рукоятки (см. рис. А)

Дополнительную рукоятку (13) можно поворачивать в любое положение для обеспечения безопасного и удобного рабочего положения.

- Поверните нижнюю часть дополнительной рукоятки (13) против часовой стрелки и поверните дополнительную рукоятку (13) в требуемое положение. После этого вращением по часовой стрелке снова зажмите нижнюю часть дополнительной рукоятки (13). Следите за тем, чтобы стягивающая лента дополнительной рукоятки находилась в предусмотренном пазу корпуса.

## Выбор сверлильного патрона и инструмента

Для ударного сверления и долбления требуются инструменты SDS-plus, которые устанавливаются в сверлильном патроне SDS-plus.

Для сверления без удара в древесине, металле, керамике и пластмассе, а также для заворачивания применяют инструменты без SDS-plus (например, сверла с цилиндрическим хвостовиком). Для этих рабочих инструментов вам потребуется быстрозажимной сверлильный патрон.

## Смена сверлильного патрона

### Снятие и установка сменного сверлильного патрона

#### (см. рис. В)

- Потяните растровое кольцо сменного сверлильного патрона (6) вниз, крепко удерживайте его в этом положении и снимите сменный патрон SDS-plus (2) или быстрозажимной сменный сверлильный патрон (1), потянув его вперед.
- Предохраняйте сменный сверлильный патрон от загрязнения после снятия.

#### Установка сменного сверлильного патрона (см. рис. С)

- ▶ Используйте только оригинальное оборудование, предусмотренное для соответствующей модели, и обратите при этом внимание на количество распознавательных бороздок (16). Разрешается использовать только сменные сверлильные патроны с двумя и более бороздками. Использование с этим электроинструментом не пригодного сменного сверлильного патрона чревато выпадением рабочего инструмента во время работы.

- Перед установкой очистить сменный сверлильный патрон и слегка смазать вставляемый хвостовик.
- Обхватите сменный сверлильный патрон SDS-plus (2) или быстрозажимной сменный сверлильный патрон (1) всей рукой. Проворачивая сменный сверлильный патрон, насаживайте его на посадочный хвостовик сверлильного патрона (17), пока не услышите четкий звук зацепления.
- Сменный патрон фиксируется автоматически. Продолжите фиксирование попыткой вытянуть инструмент.

## Замена рабочего инструмента

Колпачок для защиты от пыли (4) предотвращает проникновение образующейся при сверлении пыли в патрон.

При установке рабочего инструмента следите за тем, чтобы не повредить колпачок для защиты от пыли (4).

- Поврежденный колпачок для защиты от пыли следует немедленно заменить. Это рекомендуется выполнять силами сервисной мастерской.

#### **Замена рабочего инструмента (SDS-plus)**

**Установка рабочего инструмента SDS-plus (см. рис. D)**  
С помощью патрона SDS-plus Вы можете просто и удобно сменить рабочий инструмент без применения дополнительного инструмента.

- Вставьте сменный патрон SDS-plus **(2)**.
- Очистите и слегка смажьте вставляемый конец рабочего инструмента.
- Вставьте рабочий инструмент с вращением в патрон до автоматического фиксирования.
- Проверьте фиксацию попыткой вытянуть рабочий инструмент.

Рабочий инструмент SDS-plus имеет свободу движения, которая обусловлена системой. В результате этого на холостом ходу возникает радиальное биение. Это не имеет влияния на точность сверления, так как сверло центрируется автоматически.

#### **Снятие рабочего инструмента SDS-plus (см. рис. E)**

- Оттяните фиксирующую гильзу **(5)** назад и снимите рабочий инструмент.

#### **Замена рабочего инструмента с помощью быстрозажимного сменного сверлильного патрона**

##### **Установка рабочего инструмента (см. рис. F)**

**Указание:** Не используйте рабочие инструменты без SDS-plus для ударного сверления или долбления! Инструменты без SDS-plus и сверлильный патрон будут повреждены при ударном сверлении и долблении.

- Вставьте быстрозажимной сменный сверлильный патрон **(1)**.
- Крепко удерживайте зажимное кольцо **(19)** быстрозажимного сменного сверлильного патрона. Откройте патрон, поворачивая переднюю гильзу **(18)**, настолько, чтобы можно было вставить рабочий инструмент. Крепко удерживайте зажимное кольцо **(19)** и поворачивайте переднюю гильзу **(18)** с силой в направлении стрелки до тех пор, пока не раздастся четкий звук храповика.
- Проверьте надежность крепления инструмента, потянув его из патрона.

**Указание:** Если патрон открыт до упора, при закручивании патрона слышен звук храповика, патрон не закрывается.

В таком случае поверните переднюю гильзу **(18)** один раз против направления стрелки. После этого патрон можно закрыть.

- Поверните выключатель удара/останова вращения **(11)** в положение «Сверление».

#### **Извлечение инструмента из патрона (см. рис. G)**

- Крепко удерживайте зажимное кольцо **(19)** быстрозажимного сменного сверлильного патрона. Откройте патрон, поворачивая переднюю гильзу **(18)** в направлении стрелки настолько, чтобы можно было извлечь рабочий инструмент.

#### **Удаление пыли и стружки**

Пыль некоторых материалов, как напр., красок с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов и металлов, может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.

Определенные виды пыли, напр., дуба и букса, считаются канцерогенными, особенно совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистам.

- По возможности используйте пригодную для материала систему пылеудаления.
- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Рекомендуется пользоваться респираторной маской с фильтром класса P2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

- **Избегайте скопления пыли на рабочем месте.** Пыль может легко воспламеняться.

#### **Система пылеудаления с GDE 16 Plus (принадлежность) (см. рис. H)**

Для работы системы пылеудаления требуется GDE 16 Plus (принадлежность).

Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого материала.

Применяйте специальный пылесос для удаления особо вредных для здоровья видов канцерогенной пыли или сухой пыли.

#### **Система пылеудаления с GDE 18V-26 D (принадлежность)**

Для работы системы пылеудаления требуется устройство пылеудаления GDE 18V-26 D (принадлежность).

При использовании GDE 18V-26 D соблюдайте указания по использованию по назначению, приведенные в соответствующих руководствах по эксплуатации.

#### **Колпачок для сбора пыли (принадлежность) (см. рис. I)**

Для легкого сбора пыли без всасывания требуется колпачок для сбора пыли **(21)**.

## **Работа с инструментом**

#### **Включение электроинструмента**

- **Примите во внимание напряжение в сети!** Напряжение источника электропитания должно соответствовать напряжению, указанному на фирменной табличке электроинструмента. Электроинструменты на 230 В могут работать также и при напряжении 220 В.

## Установка режима работы

При помощи выключателя удара/останова вращения (11) выбирается режим работы электроинструмента.

- Для изменения режима работы нажмите кнопку разблокировки (10) и поверните выключатель удара/останова вращения (11) в требуемое положение так, чтобы он отчетливо вошел в зацепление.

**Указание:** Меняйте режим работы только при выключенном электроинструменте! В противном случае электроинструмент может быть поврежден.



## Установка направления вращения

Выключателем направления вращения (7) можно изменять направление вращения электроинструмента. При вжатом выключателе (9) это, однако, невозможно.

► **Приводите в действие переключатель направления вращения (7) только при остановленном электроинструменте.**

Для ударного сверления и для долбления всегда устанавливайте правое направление вращения.

- **Правое вращение:** поверните переключатель направления вращения (7) с обеих сторон до упора в положение ←.
- **Левое вращение:** поверните переключатель направления вращения (7) с обеих сторон до упора в положение →.

## Включение/выключение

- Для **включения** электроинструмента нажмите выключатель (9).
- Для **фиксирования** выключателя (9) придержите его нажатым и дополнительно нажмите кнопку фиксирования (8).
- Для **выключения** электроинструмента отпустите выключатель (9). При фиксированном выключателе (9) сначала нажмите на него, а потом отпустите.

## Установка числа оборотов и ударов

Число оборотов/ударов включенного электроинструмента можно плавно регулировать, изменяя для этого усилие нажатия на выключатель (9).

При слабом нажатии на выключатель (9) электроинструмент работает с низким числом оборотов/ударов. С увеличением силы нажатия число оборотов и ударов увеличивается.

## Изменение положения зубила (Vario-Lock)

Зубило можно зафиксировать в 36 положениях. Благодаря этому Вы можете занять соответственно оптимальное положение.

- Вставьте зубило в патрон.
- Поверните выключатель удара/останова вращения (11) в положение «Vario-Lock».
- Поверните патрон в желаемое положение зубила.
- Поверните выключатель удара/останова вращения (11) в положение «Долбление». Таким образом патрон зафиксирован.
- Для долбления устанавливайте правое направление вращения.

## Указания по применению

### Настройка глубины сверления (см. рис. J)

С помощью ограничителя глубины (14) можно установить необходимую глубину сверления X.

- Нажмите кнопку настройки ограничителя глубины (12) и вставьте ограничитель глубины в дополнительную рукоятку (13).
- Рифление на ограничителе глубины (14) должно смотреть вниз.
- Вставьте рабочий инструмент SDS-plus до упора в патрон SDS-plus (3). В противном случае перемещение рабочего инструмента SDS-plus может привести к неправильной настройке глубины сверления.
- Выдвиньте ограничитель глубины наружу настолько, чтобы расстояние между кончиком сверла и кончиком ограничителя глубины соответствовало требуемой глубине сверления X.

### Функция быстрого отключения (Kickback Control)



Функция быстрого отключения (KickBack Control) обеспечивает лучший контроль над электроинструментом и улучшает, таким образом, защиту пользователя по сравнению с электроинструментами без KickBack Control. При неожиданном и непредвиденном вращении электроинструмента вокруг оси сверла электроинструмент отключается.

- Для **повторного включения** отпустите выключатель (9) и после этого дважды нажмите на него.

## Установка бит (см. рис. K)

- **Устанавливайте электроинструмент на винт или гайку только в выключенном состоянии.** Вращающиеся рабочие инструменты могут соскользнуть.

Для применения бит требуется универсальный держатель (22) с посадочным хвостовиком SDS-plus (принадлежность).

- Очищайте и слегка смазывайте вставляемый конец посадочного хвостовика.
- Вставьте универсальный держатель с вращением в патрон до автоматического фиксирования.
- Проверьте фиксирование попыткой вытянуть держатель.
- Вставьте бит в универсальный держатель. Используйте только биты-насадки, подходящие к головке винта.
- Для извлечения универсального держателя оттяните фиксирующую гильзу (5) назад и извлеките универсальный держатель (22) из патрона.

## Техобслуживание и сервис

### Техобслуживание и очистка

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте.

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму **Bosch** или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов **Bosch**.

- Поврежденный колпачок для защиты от пыли следует немедленно заменить. Это рекомендуется выполнять силами сервисной мастерской.

- Каждый раз после работы очищайте патрон (3).

Реализацию продукции разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на неё атмосферных осадков и воздействие источников повышенных температур (резкого перепада температур), в том числе солнечных лучей.

Продавец (изготовитель) обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о продукции, обеспечивающую возможность её правильного выбора. Информация о продукции в обязательном порядке должна содержать сведения, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации.

Если приобретаемая потребителем продукция была в употреблении или в ней устранился недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом.

В процессе реализации продукции должны выполняться следующие требования безопасности:

- Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование своей организации, место её нахождения (адрес) и режим её работы;
- Образцы продукции в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые самостоятельные действия покупателей с изделиями, приводящие к запуску изделий, кроме визуального осмотра;

- Продавец обязан довести до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификатов или деклараций о соответствии;
- Запрещается реализация продукции при отсутствии (утрате) её идентификационных признаков, с истёкшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

### Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением делатей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

**Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина**  
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготавление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

### Дополнительные адреса сервисных центров вы найдете по ссылке:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

В случае выхода электроинструмента из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера электроинструмента и серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: электроинструмента, так же, как и все электрические.

Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.:

- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки электроинструмента. (К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов электроинструмента, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.)

### Утилизация

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежащности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.



Утилизируйте электроинструмент отдельно от бытового мусора!

## عربي

### إرشادات الأمان

#### تحذيرات أمان عامة للعدد الكهربائية

##### تحذير الأشخاص والتعليمات. عدم مراعاة

تحذيرات الأمان وعدم اتباع التعليمات قد تؤدي إلى الصدمات الكهربائية وأو نشوب حرائق وأو الإصابة ببروح خطيرة.

احتفظ بجميع تحذيرات الأمان والتعليمات للرجوع إليها فيما بعد.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في تحذيرات الأمان، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المشغلة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

##### الأمان بمكان العمل

احرص على أن يكون مكان العمل نظيفاً ومضاء بشكل جيد. الفوضى في مكان العمل ونطاقات العمل غير المضاء قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

لا تشغيل العدة الكهربائية في أجواء معرضة لخطر الانفجار، مثل الأماكن التي توفر فيها السوائل أو الغازات أو الأغذية القابلة للاشتعال. العدد الكهربائي تولد شرراً قد يتسبب في إشعال الأغذية والأخضر.

احرص علىبقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عن تشغيل العدة الكهربائية. تشتت الانتباه قد يتسبب في فقدانك السيطرة على الجهاز.

##### الأمان الكهربائي

يجب أن تكون قوايس العدد الكهربائي متناسبة مع المقابس. لا يجوز تعديل القابس بأي صورة من الصور. لا تستعمل القوايس المهاينة مع العدد الكهربائي المؤرسة (ذات طرف أرضي). تقلل القوايس التي لم يتم تعديليها ومقابس أملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرسة كالأنباب والمبردات والمواقد أو الثلاجات. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عند ما يكون جسمك مؤرضاً أو موصلاً بالأرض.

بعد العدد الكهربائي عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تنسَ استعمال الكابل. لا تستعمل الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سحبها أو سحب القابس من المقابس. احرص على إبعاد الكابل عن المراارة والزيت والحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال في الأماكن المكشوفة. يقلل هذه

استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال في الأماكن المكشوفة من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المختلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

#### أمان الأشخاص

Ken يقطأ وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بعمليّة. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

قم بارتداء تجهيزات المماية الشخصية. وارتد دائمًا نظارات واقية. إن ارتداء تجهيزات المماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقعية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب طروف استعمال العدة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي وأو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما المفتاح على وضع التشغيل، فقد يؤدي هذا إلى قوام المواتد.

انزع أي أداء ضبط أو مفتاح بطيء قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد يؤدي ترك أداء أو مفتاح في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح. تبني أوضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائمًا. سيسعى لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.

قم بارتداء ثياب مناسبة. لا تردد الثياب الفضفاضة أو الحلي المتدلي. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والحلالي والشعر الطويل بالأجزاء المترددة.

في حالة التزود بتجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة ومستخدمة بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات شفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

استخدام العدة الكهربائية والعنابة بها لا تفترط في تحميل الجهاز. استخدم لتنفيف أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. استخدام العدة الكهربائية الصحيحة سنجع العمل بصور أفضل وأكثرأماناً بالمعدل الذي صممته من أجله.

لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها معلّط. العدة الكهربائية التي لم يعد من الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء، تعتبر خطرة ويجب أن يتم إصلاحها.

افصل القابس من المقابس وأنزع المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال الفبيط على الجهاز وقبل استبدال التوابع أو قبل تفريغ العدد الكهربائي. تقلل هذه

- ◀ لا تضغط إلا على خط واحد مع الريشة، ولا تضغط بشكل زائد. فقد تثنى الريشة، وتتعرض للكس أو تسبب فقدان السيطرة، مما يؤدي لوقوع إصابات.
- ◀ إرشادات الأمان الإضافية
  - ◀ استخدم المقبض (المقابض) الإضافية إذا كانت العدة مزودة بها. فقدان السيطرة على المعدة قد يتسبب في حدوث إصابات.
  - ◀ أمسك العدة الكهربائية جيداً بكلتا اليدين عند العمل، وأحرص على أن تكون في وضعية ثابتة. يتم توجيه العدة الكهربائية بأمان بواسطة اليدين الاثنين.
  - ◀ أوقف العدة الكهربائية على الفور في حالة تعرض عدة الشغل للانهيار. كن مستعداً لمواجهة عزوم رد الفعل العالية، والتي تسبب صدمة ارتدادية. تنصرع عدة الشغل عند ما يتم التحميل بشكل زائد على العدة الكهربائية أو إذا انقطعت في قطعة الشغل التي تعمل عليها.
  - ◀ احرص على تأمين قطعة الشغل. قطعة الشغل المثبتة بواسطة تمهيزه شدّ أو بواسطة الملزمة مثبتة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة يدك.
  - ◀ استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور على خطوط الامداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة الامداد المحلية. ملامسة الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى انبعاث النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار خط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. اختراف خط الماء، بشكل أضرار الماء أو قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية.
  - ◀ انتظر إلى أن تتوقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانباً. قد تتكلب عدة الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.
  - ◀ لا تقم بلمس أدوات الشغل أو أجزاء جسم الجهاز الملمسة لها بعد التشغيل مباشرة. فقد تعرّض هذه الأجزاء للسخونة أثناء التشغيل، مما يعرضك للاختراق في حالة لمسها.
  - ◀ قد تتعرض أداة الشغل للإعاقة أثناء عملية الثقب. احرص على أن تكون في وضعية ثابتة، وأمسك الجهاز جيداً بكلتا يديك. وإن فقدت السيطرة على العدة الكهربائية.
  - ◀ كن حذراً أثناء أعمال الهدم باستخدام الأرميل. قد يتسبب قطع التكسير المتتساقطة في إصابة الأشخاص المحبيطين بك أو إصابةك أنت نفسك.
  - ◀ أمسك العدة الكهربائية جيداً بكلتا اليدين عند العمل، وأحرص على أن تكون في وضعية ثابتة. يتم توجيه العدة الكهربائية بأمان بواسطة اليدين الاثنين.

## وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتکاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية أو إلى نشوب الحرائق وأو الإصابة بجروح خطيرة.



الإجراءات وقائية من خطر تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائي طفيرة إن تم استخدامها من قبل شخص دون خبرة.

◀ احرص على صيانة العدد الكهربائية. تأكد أن أجزاء الجهاز المتحركة مركبة بشكل سليم وغير مستعصية المحركة، وتفحص ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة توثر على سلامته أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواد مصدرها العدد الكهربائي التي تتم صيانتها بشكل رديء.

◀ احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواوف القطع الماء التي تم صيانتها بعناية تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.

◀ استخدم العدد الكهربائي والتوابع وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائي لغير الأعمال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

### الخدمة

◀ احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة الفنيين المختصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

## تحذيرات الأمان المتعلقة بالمطرقة والمثقب

### تعليمات الأمان لكافة التطبيقات

◀ استخدم المقبض (المقابض) الإضافي. فقدان السيطرة على المعدة قد يتسبب في حدوث إصابات.

◀ أمسك العدة الكهربائية من أسطح المسك المعزولة عند القيام بأعمال قد يتطلب عليها ملامسة ملحق القطع لأسلاك كهربائية غير ظاهرة أو لسلك الفاصل بالعدة نفسها. ملامسة ملحق القطع أو أدوات الربط لسلك «مكهرب» قد يتسبب في مرور التيار في الأجزاء المعدنية من العدة وجعلها مكهربة مما قد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.

تعليمات الأمان عند استخدام ريش ثقب طويلة القصوى المقرونة لريشة الثقب. فعلى السرعات العالية ستكون الريشة معرضة للثني في حالة دورانها بشكل حر دون لمس قطعة الشغل، مما قد يؤدي لوقوع إصابات.

◀ احرص دائمًا على بدء الثقب بسرعة منخفضة بميث تكون رأس الريشة ملامسة لقطعة الشغل. فعلى السرعات العالية ستكون الريشة معرضة للثني في حالة دورانها بشكل حر دون لمس قطعة الشغل، مما قد يؤدي لوقوع إصابات.

يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.

مطروقة تثقيب GBH 2-28 F		
3,2	جول	قوية الطرقة المفردة EPTA- Procedure 05:2016
0-900	دقيقة <sup>1</sup>	عدد اللفات الاسمي
SDS plus		حاضن العدة
50	مم	قطر عنق ممور الدوران
		أقصى قطر ثقب
28	مم	- الفرسانة
68	مم	- الجدران (طربوش ثقب مجوف)
13	مم	- فولاذ
30	مم	- خشب
3,1	كم	الوزن حسب- Procedure 01:2014
/		فتحة الحماية
تنسلي البيانات على جهد اسمي [V] يبلغ 230 فلت. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد وأطارات خاصة بكل دولة. قد تختلف القيم حسب المصنعة وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الانترنت <a href="http://www.bosch-professional.com/wac">www.bosch-professional.com/wac</a>		

## التركيب

▪ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

### مقبض إضافي

▪ استخدم العدة الكهربائية فقط مع المقبض الإضافي (13).

▪ تأكيد دائم أن المقبض الإضافي مربوط بإحكام، وإلا فقد تفقد السيطرة على العدة الكهربائية في أي وقت أثناء العمل.

▪ تحريك المقبض الإضافي (انظر الصورة A) يمكنك تحريك المقبض الإضافي (13) كما تريده للوصول إلى وضع عمل آمن ومرغوب.

- أدر قطعة المقبض السفلية بالمقبض الإضافي (13) عكس اتجاه عقارب الساعة وحرك المقبض الإضافي (13) إلى الوضع المرغوب. أدر قطعة المقبض السفلية بالمقبض الإضافي (13) بعد ذلك في اتجاه حركة عقارب الساعة بإحكام. انتبه إلى دخول سير شد المقبض الإضافي في المز المخصص له بالهيكل.

### اختيار ظرف ريش الثقب والعدد

لأعمال التثقيب المرفق بالطرق والمنت مت تحتاج إلى عدد SDS-plus التي يتم تركيب ظرف ريش الثقب فيها. SDS-plus

من أجل الثقب دون دق في الخشب والمعادن والخزف واللائئن وأيضا لربط اللوايل يستخدم العدد دون SDS plus (مثلاً: لقم تثقيب بساقي اسطوانية). ظرف المثقب البديل سريع الشد من أجل هذه العدد.

## الاستعمال المخصص

العدة الكهربائية مخصصة للثقب المرفق بالطرق في الفرنسنة والطوب والجمر وأيضا لإجراء أعمال النت المحففة. كما أنها صالحة للثقب بلا دق في الخشب والمعادن والخزف والبلاستيك. وتصلع العدد الكهربائية المزودة بالتحكم الإلكتروني والدوران اليميني/اليساري لربط اللوايل أيضا.

## الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسم.

- (1) ظرف المثقب البديل سريع الشد
  - (2) ظرف المثقب البديل SDS plus
  - (3) حاضن العدة SDS plus
  - (4) غطاء الوقاية من الغبار
  - (5) جلبة إيقاف
  - (6) حلقة إيقاف ظرف المثقب البديل
  - (7) مفتاح تحويل اتجاه الدوران
  - (8) زر تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء
  - (9) مفتاح التشغيل والإطفاء
  - (10) زر تحرير مفتاح إيقاف الدق/الدوران
  - (11) مفتاح إيقاف الدق/الدوران
  - (12) زر ضبط محدد العمق
  - (13) مقبض (سطح قبض معزول)
  - (14) محدد العميق
  - (15) مقبض (سطح قبض معزول)
  - (16) حزوز التعين
  - (17) حاضن ظرف المثقب
  - (18) الجلبة الأمامية لظرف المثقب البديل سريع الشد
  - (19) حلقة تثبيت ظرف المثقب البديل سريع الشد
  - (20) شفط الغبار باستخدام GDE 16 Plus<sup>(a)</sup>
  - (21) غطاء تجميع الغبار<sup>(a)</sup>
  - (22) حامل شامل مع ساق حاضن SDS plus<sup>(a)</sup>
- (a) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع الكاشفة في برنامجنا للتتابع أو المشروعة. تجد التوابع الكاشفة في برنامجنا للتتابع.

## البيانات الفنية

مطروقة تثقيب GBH 2-28 F		
3 611 B67 6..	رقم الصنف	
●	التحكم بعدد اللفات	
●	دوران يميني/يساري	
●	ظرف المثقب البديل	
880	قدرة الدخل الاسمية واط	
4000-0	عدد الطرقات min <sup>-1</sup>	

### استبدال ظرف المثقب البديل سريع الشد

#### تركيب عدة الشغل (انظر الصورة F)

**إرشاد:** لا تستخدم عدد الشغل دون SDS-plus في أعمال التثبيت المرفق بالطرق أو النحاس. ستعرض كل من العدد دون خاصية SDS-plus وظرف ريش الثقب الخاص بها لأضرار أثناء الثقب المرفق بالطرق أو النحاس.

- قم بتركيب ظرف المثقب البديل السريع الشد (1).

- أمسك بحلقة قبض (19) ظرف المثقب البديل سريع الشد بإحكام. افتح حاضن العدة من خلال إدارة الجلبة الأمامية (18) إلى المد الذي يسمح بتركيب العدة. أمسك بحلقة القبض (19) بإحكام وأدر الجلبة الأمامية (18) بقوّة باتجاه السهم، إلى أن تسمع صوت القابض الكلامي بوضوح.

- تفحص إحكام النبات من خلال سحب العدة.

**ملحوظة:** إن تم فتح حاضن العدة حتى النهاية، فقد تسمع صوت تعاشق القابض الكلامي أثناء دخول حاضن العدة لإغلاقه ولن يغلق حاضن العدة.

في هذه الحالة أدر الجلبة الأمامية (18) مرة واحدة بعكس اتجاه السهم. يمكن إغلاق حاضن العدة بعد ذلك.

- أدر مفتاح إيقاف الطرق/إيقاف الدوران (11) إلى وضع «الثقب».

#### فك عدة الشغل (انظر الصورة G)

- أمسك بحلقة قبض (19) ظرف المثقب البديل سريع الشد بإحكام. افتح حاضن العدة من خلال إدارة الجلبة الأمامية (18) باتجاه السهم، إلى الحد الذي يسمع بفتح العدة.

### شفط الغبار/النشراءة

إن غبار بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعضاً أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد تكون مضرية بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلى أعراض حساسية و/أو إلى أمراض الجهاز التنفسى لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدون على مقربة من المكان.

تعتبر بعض الأغبرية المعنيّة، كأغبرة البليوط والزان، مسببة للسرطان، ولا سيما عند الارتباط بالمواد الإضافية لمعالجة الخشب (ملح حامض الكروميك، المواد الحافظة للخشب). يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسبستوس من قبل العمال المختصين فقط دون غيرهم.

- استخدم شافطة غبار ملائمة للمادة قدر الإمكان.

- حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.

- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفتحة المرشح P2. تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.

▪ **تجنب تراكم الغبار بمكان العمل.** يجوز أن تتشعل الأغبرة بسهولة.

### شفط الغبار باستخدام GDE 16 Plus (توابع) (انظر الصورة H)

يتطلب شفط الغبار GDE 16 Plus يتطلب شفط الغبار GDE 16 Plus (توابع). يجب أن تصلح شافطة الغبار الفوائدة للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب معالجتها. استخدم شافطة غبار خواص خاصة عند شفط الأغبرة.

### استبدال ظرف ريش الثقب

#### نزع/تقليم ظرف المثقب البديل

- أسحب حلقة إقفال ظرف المثقب البديل (6) إلى الخلف، وأمسك بها في هذا الوضع وأخلع ظرف المثقب البديل (2) أو ظرف المثقب البديل السريع الشد (1) ببساطة إلى الأمام.

- تراعي حماية ظرف المثقب البديل من الاتساع بعد نزعه.

#### تركيب ظرف المثقب البديل (انظر الصورة C)

▪ **اقتصر على استخدام التجهيزات الأصلية الخاصة بالموديلات المختلطة وانتبه إلى عدد حزوز التعبيين (16).** يجوز فقط استخدام ظرف المثقب البديل به حزى تعبيين أو ثلاثة. في حالة استخدام ظرف مثقب بديل غير مناسب يمكن أن تسقط عدة الشغل أثناء التشغيل.

- نظف ظرف المثقب البديل قبل تركيبه وشحّم طرف الإدخال قليلاً.

- أقبض على ظرف المثقب البديل (2) SDS-plus

أو على ظرف المثقب البديل السريع الشد (1) بتطويفه بكمال البعد. ادفع ظرف المثقب البديل على حاضن ظرف المثقب (17)، أثناء إدارته، إلى أن تسمع صوت التعاشق، بوضوح.

- ينصح ثبات الإقفال من خلال سحب ظرف المثقب البديل.

### استبدال العدد

يعلم غطاء الوقاية من الغبار (4) على منع دخول غبار الثقب إلى حاضن العدة أثناء الاستخدام. احرص أن لا تستخدم العدة الكهربائية على عدم حدوث أضرار بخطاء الوقاية من الغبار (4).

▪ **يجب تغيير غطاء الوقاية من الغبار التالف على الفور.** وينصح أن يتم ذلك من قبل مركز خدمة العملاء.

#### استبدال العدد SDS-plus

تركيب عدة الشغل SDS-plus (انظر الصورة D) مع ظرف ريش الثقب SDS-plus يمكنك تخفيض عدد الشغل بكل سهولة وراحة دون استخدام عدد إضافية.

- قم بتركيب ظرف المثقب البديل (2) SDS-plus.

- نظف طرف الإدخال بعدة الشغل وشحّمه قليلاً.

- قم بتركيب عدة الشغل في حاضن العدة أثناء إدارتها إلى أن تتعاشق من تلقاء نفسها.

- افحص ثبات الإقفال من خلال جذب العدة.

تكون عدة الشغل SDS-plus حرّة المركبة وفقاً لتصميم النظام. مما يؤدي إلى انحراف دوراني عند التشغيل بلا حمل. لا يؤثر ذلك على دقة الثقب، لأنّ لقمة الثقب ترتكز من تلقاء نفسها أثناء الثقب.

#### فك عدة الشغل SDS-plus (انظر الصورة E)

- ادفع لبستة الإقفال (5) إلى الخلف وانزع عدة الشغل.

اضبط اتجاه الدوران دائماً على الدوران اليمني من أجل التثقيب المرقق بالطرق والتنقيب والنحت.

- **دوران اليمين:** حرك مفتاح تمويل اتجاه الدوران (7) من الجانبين حتى النهاية إلى الوضع ←.

- **دوران اليسار:** حرك مفتاح تمويل اتجاه الدوران (7) من الجانبين حتى النهاية إلى الوضع →.

#### التشغيل والإطفاء

- لغرض تشغيل العدة الكهربائية، اضغط على مفتاح التشغيل/الإطفاء (9).

- لغرض تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء، (9) احتفظ به مضغوطاً واضغط على القفل أيضاً (8).

- لغرض إطفاء العدة الكهربائية، اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (9). في حالة ثبات مفتاح التشغيل والإطفاء (9)، اضغط عليه أولاً ثم اتركه بعد ذلك.

#### ضبط عدد اللفات/عدد الطرقات

يمكنك أن تتحكم بعدد اللفات/عدد الطرقات بالعدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريب، حسب مدى الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (9).

يؤدي الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء (9) إلى عدد لفات/طرقات منخفض. ويرتفع عدد اللفات/الطرقات بزيادة الضغط.

#### تغير وضع الإزميل (إيقاف - تغيير)

يمكنك تثبيت الإزميل في أي وضع 36. ويمكنك بذلك أن تتدبر وضعية الشغل الأنسنة في كل حالة.

- ركب الإزميل في حاضن العدة.

- أدر مفتاح إيقاف الدق/إيقاف الدوران (11) إلى وضع "Vario-Lock" (القفل المتغير).

- أدر عدة الشغل إلى وضع الإزميل المرغوب.

- أدر مفتاح إيقاف الدق/إيقاف الدوران (11) إلى وضع "النحت". يتم إيقاف حاضن العدة بذلك.

- اضبط اتجاه الدوران من أجل النحت في وضع الدوران اليمني.

#### إرشادات العمل

##### ضبط عمق الثقب (انظر الصورة J)

باستخدام محدد العمق (14) يمكن تحديد عمق الثقب المرغوب X.

- اضغط على الزر الخاص بضبط محدد العمق (12) وقم بتركيب محدد العمق في المقبض الإضافي (13).

يجب أن تشير المزوز على محدد العمق (14) إلى الأسفل.

- حرك عدة الشغل SDS-plus حتى النهاية في حاضن العدة (3). قد تؤدي سهولة حركة عدة الشغل SDS-plus إلى ضبط خطأ لعمق الثقب.

- أخرج محدد العمق بحيث تكون المسافة بين رأس ريشة الثقب وطرف محدد العمق مطابقة للعمق المرغوب X.

المضرة بالصحة أو المسيبة للسرطان أو الشديدة الجفاف.

#### شفط الغبار باستخدام D (توابع)

GDE 18V-26 D يتطلب شفط الغبار تجهيز شفط (توابع).

يُراعى عند استخدام GDE 18V-26 D إرشادات الاستخدام السليم الواردة في دليل التشغيل المعنى.

#### غطاء تجميع الغبار (توابع) (انظر الصورة I)

للتجمیع البسيط للغبار دون شفط يلزم استخدام غطاء تجميع الغبار (21).

## التشغيل

#### بدء التشغيل

يُراعي جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لافتة طراز العدة الكهربائية. يمكن أن يتم تشغيل العدد الكهربائية المميزة بعلامة 230 فلت في مقبس 220 فلت أيضاً.

#### ضبط نوع التشغيل


اختر باستخدام مفتاح إيقاف الطرق/الدوران (11) نوع تشغيل العدة الكهربائية.

- اضغط على زر التحرير (10) لتغيير نوع التشغيل وأدر مفتاح إيقاف الدق/إيقاف الدوران (11) إلى الوضع المرغوب إلى أن يتعاشق بصوت مسموع. إرشاد: قم بتغيير نوع التشغيل فقط عندما تكون العدة الكهربائية مطفأة. وإلا، فقد يتم إتلاف العدة الكهربائية.

وضع الثقب المرقق بالطرق في الفرسانة والجر



وضع الثقب دون طرق في الفرسانة والمعادن والخزف واللائئن وأيضاً لغرض ربط اللواول



وضع القفل المتغير Vario-Lock لضبط وضع النحت في هذا الوضع لا يتعاشق مفتاح إيقاف الدق/إيقاف الدوران (11).



#### وضع النحت



#### ضبط اتجاه الدوران

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (7) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن تغييره عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (9) مضغوطاً.

**لا تضغط على مفتاح تمويل اتجاه الدوران (7) إلا والعدة الكهربائية متوقفة.**

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أي استفسارات أو طلبات قطع غيار.

**تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي تسليم العدة الكهربائية والتوابع والعبوة إلى مركز معالجة النفايات بطريقة محافظة على البيئة. لا ترمي العدة الكهربائية ضمن النفايات المنزلية.



### خاصية الإطفاء السريع (وظيفة Kickback Control)

تتيح خاصية الإطفاء السريع (Kickback Control) تحكماً أفضل في العدة الكهربائية وتزيد من درجة حماية المستخدم مقارنة بالعدد الكهربائية غير المزودة بوظيفة Kickback Control. في حالة الدوران المفاجئ وغير المتوقع للعدة الكهربائية حول محور الثقب تنطفئ العدة الكهربائية.



- لغرض إعادة التشغيل اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (9) واضغط عليه مرتين مجدداً.

**تركيب لقم ربط اللواليب (انظر الصورة K)**  
**ضع العدة الكهربائية على اللواليب/الصامولة فقط عندما تكون مطفأة. إن عدد الشغل الدوار قد تنزلق.**

لاستخدام لقم ربط اللواليب تهاتج إلى حامل شامل (22) مع ساق ضيق SDS-plus (توابع).

- نظف طرف إدخال المضمن وشحمه قليلاً.  
- أغرز الحامل العام في حاضن العدة أثنتان إدارته إلى أن يتم إغفاله من تلقاء نفسه.

- تفحص إحكام الثبات من خلال سحب الحامل العام.  
- ركب لقم ربط لواليب في الحامل العام. استخدم فقط لقم ربط اللواليب التي تلائم رأس اللواليب.

- لفك الحامل الشامل قم بدفع لبيسة الإقفال (5) إلى الخلف وانزع الحامل الشامل (22) من حاضن العدة.

## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

**▪ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.**

**▪ للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية.**

إذا تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة Bosch أو من قبل مركز خدمة الزيان المعتمد Bosch للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمفاطر.

**▪ يجب تغيير غطاء الوقاية من الغبار التالف على الغور. وينصح أن يتم ذلك من قبل مركز خدمة العملاء.**

- قم بتنظيف حاضن العدة (3) بعد كل استخدام.

### خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بالصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع:

**www.bosch-pt.com**  
 يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

## עברית

### הוראות בטיחות

#### אזהרות בטיחות כלליות לכל עובודה חשמלית

**⚠️ אזהרה** קראו את כל האזהרות בטיחות וההנחיות. אי-ציוויל לאדארות או להנחיות עלול להוביל להתקשות, לשרפיה ו/או לפציעות. קשות.

**שמרו את כל האזהרות וההנחיות לעין בעתיד.** המונח "כל עובודה חשמלי" באזהרות מתייחס לכל עובודה המחבר לרשת החשמל (באמצעות כבל) או לכל עובודה המופעל באמצעות סוללה (נטען).

#### בטיחות באזרע העובודה

**◀ שמרו על אזרע העובודה נקי וМОואר היטב.** אזורים לא מסודרים או חשוכים מוגבים את האפשרות לתאונות.

**◀ אל תפעלו כל עובודה חשמלית נחלים וגדלים דלקיים.** כל עובודה נפיצה, כגון בנכחות נחלים וגדלים דלקיים, יוצרם ניצוצות, אשר עלולים להציג אבק או גזים.

**◀ הרוחיקו ילדים ואנשים אחרים מכל עובודה החשמלית במרחב העבודה.** היסח רעת עלול לגרום לך לאבד את השילטה בכל.

#### בטיחות חשמלית

**◀ התקע של כל עובודה החשמלי חייב להתאים לשקע החשמלי.** עלולם אין לנו שמי' לשינויו בטעות. אין להשתמש בתקנים מתאימים עם כל עובודה חשמלית מוארךים. תקנים מוארכים וסקעים תואמים מפחיתים את הסיכון להתקשות.

**◀ הימנו מגע במשתחים מוארכים, כגון צינורות, ודריכאים, תבוריים ומרקמים.** כאשר גופכם מוארך גדול בסיכון להתקשות.

**◀ אין לחשוף כל עובודה החשמלית לגשם או לרטיבות.** מים שחודרים לכל עובודה החשמלי מוגדים את הסיכון להתקשות.

**◀ אין לפגוע בכל החשמל.** בשום אופן אין להשתמש בכל החשמלי לנשיאה או למשיכה של כל עובודה החשמלי או לכינוק התקע. הרוחיקו את הכלב החשמלי מהחדר, שמן, קצוצות חדים או חקלים נעים. ככלים שחולמים פגומים או מפוזלים מוגדים את הסיכון להתקשות.

**◀ בעבודה עם כל עובודה חשמלי בחוץ יש להשתמש בכל מאריך המתאים לעובודה בחוץ.** עובודה עם כל מאריך המתאים לעובודה בחוץ מפחיתה את הסיכון להתקשות.

**◀ אם אין ברירה אלא לעבוד עם כל עובודה החשמלי בסביבה לההיא יש לחרב אותו למקור חשמל המוגן באמצעות מסדר פחת (RCD).** שימוש בממסר פחת מפחית את הסיכון להתקשות.

#### בטיחות אישית

**◀ היי עירניים תמיד, שימו לב לפעולותם שלכם ונגגו בתגובה לשאות משתמשים בכל עובודה החשמלי.** אל תשמשו בכל עובודה החשמלי כשאתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או טרופות. די ברגע

אחד של חוסר תשומת לב בזמן העבודה עם כל העובודה החשמלי כדי לאגורם פעיעות קשות.

**◀ השימוש בצד ימין מגן אישי.** לבשו תמיד משקפי מגן. ציד מגן, כגון מסכת אבק, בעלי בטיחות מוגנות החלקה, קדומה או מרכיב שימעה וצד ימין בהתאם לעובודה מפחחים.

**◀ מבעו התחלת פעולה לא מוכנות.** ודאו שהמתג נמצא במצב כבוי לפני שאתם מוחברים את כל העובודה החשמלי למקור חשמל ו/או לפני חיבור הסוללה, הרמה או ישיאה של הכל. בשיאת כל עובודה החשמלי עם האכבע על המתג או אספект חשמל לכל עובודה הנמצאים במצב מופעל מוגברים את הסיכון לתאונות.

**◀ הסירו את מפתח הברגים או כל כוונון לפני הפעלת כל העובודה החשמלי.** מפתח ברגים או כל כוונון שנוחרים מוגבים להלך מסתובב של כל עובודה החשמלי עלולים לגרום פצעיות.

**◀ אם עובדים עם ציד לשאיות אבק ודאויים ומאדונת כל דםך.** כך תוכלו לשולוט טוב יותר בכל עובודה החשמלי במביבים לא יצויירים.

**◀ התלבשו באופן מתאים.** אל תלבשו בגדים רופפים או תכשיטים. הרוחיקו שיער, בגדים וכפפות מחלקים בעים. בגדים וופפים, תכשיטים או שעיר אורך עלולים להיתפס בחקלים נגעים.

**◀ אם אתם עובדים עם ציד לשאיות אבק ודאויים ומאדונת כל דםך.** כך תוכלו לשולוט טוב יותר כל עובודה החשמלי מוחברים בזווית תקינה וכוננה. שימוש בצד ימין לשאיות אבק עוזר להפחית את הסכנות הנגעות מאבוק.

**◀ שימוש בכל עובודה חשמלית וטיפול בהם** אין לעבד בכוכו עם כל עובודה החשמלי. השימוש בכל עובודה החשמלי המתאים לסוג העובודה שלכם כל עובודה החשמלי המותאים יבצע את העובודה טוב יותר ובאזורים בזווית יורה, בהחאים ליעודו.

**◀ אין להשתמש בכל עובודה החשמלי אם המתג אינו מפעיל ומכמה איזו.** כל עובודה החשמלי שאינו מפעיל בו באמצעות מותג הפעלה/כיבוי הוא ככל מוסוכן שיש לתקן.

**◀ נתנו את התקע משקע החשמל ו/או הויצו או את הסוללה מכל עובודה לפני ביצוע שימושיים, החפה את הסוללים או אחסן כל עובודה החשמלי.** אמצעי מנע אלה מפחיתים את הסיכון שכל עובודה יתחלף לפחות בזווית.

**◀ אחסנו את כל עובודה כשאינו בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים, ואל תאפשרו לאנשים שאינם מכירים את כל עובודה החשמלי והוראות אלה לפעול את כל העובודה החשמלי.** כל עובודה חשמלית מסווגים כהם בזווית של שטחים לא מנוקשים.

**◀ תחזקו את כל עובודה החשמלית.** בדקנו חוסר התאמאה או תנובה לא חלקה בין חלקים נגעים, בדקנו חלקים שבורים או כל מצב אחר שעלול להשפיע על פועלות כל עובודה החשמלית. אם כל עובודה החשמלי נזקוק, דאגו לתקן לו לפני השימוש. אגונות ורבות נגימות מכל עובודה חשמלית אינם מותזחים כהכללה.

**◀ שמרו על כל החיתוך חדים ונקיים.** יש לתחזק ולהשחץ את כל החיתוך בהתאם להוראות, כך יהיה לך יותר לשולוט בהם ויש פ煦ות סיכי שהם יתקעו בחומר.

לפיזוץ. חדרה לצנרת מים תגורים נדק לוכש ועלולה לגרום אף להחטמולות.

◀ **המתינו עד שהכל היחסי נעצר למטרו לפבי שאותם מיחסים אותן.** הלהב עלול להיות עז ולגרום לאובדן השיטה על כל העבודה.

◀ **אל תציגו באכזרי המחוור או בגין כל העבודה מוד'** לאחר השימוש. חלקים אלה עשויים עשויה להחטם מוד' במלוק העבודה ולגרום כוויות.

◀ **האבירזר עלול להיתקע במולך הקידום.** הקפיזו לעמוד גבורה בשוחחה וציבה, וחdiskו את כל העבודה היבט בשתי ידיים. אחרת אטם עלולים לאבד שליטה על הכל.

◀ **היו ذריים בעבודות פריצה עם אדמל.** שברים שנפלו מהחוור שבו אותם חוצבים עלולים לפצעו אנשים אחרים או אתכם.

◀ **אחזו את הכל היבט בשתי ידיים בעת העבודה.** עבודה בשתי ידיים מביאה הובלה טוביה יותר של הכל.

## תיאור המוצר והביצועים שלו

**קראו את הוראות הבטיחות וההנחיות.** אי-

ציות להוראות הבטיחות ולהנחיות עלול להוביל

להחטמולות, שריפה ו/או פציעות קשות.



שםו לבבקשה לאירועים בחלק הקדמי של הוראות הפעלה.

### שימוש בהתאם ליעוד

כל העבודה מיועד רקיזוט להילמה בבטון, לבנים ובבן וכן גם בעבודות חיצבה קלות. כמו כן הוא מיועד רקיזוט לאילילה בעץ, מתכת, קרמיקה ופלסטיין. כל עבודה עם ויסות אלקטրו ואפשרות סיבוב שמאליה/ימינה מתאימים גם להברגות.

### רכבים מוצגים

מספור הרכבים המוצגים מתייחס לתצוגה של כל העבודה החסמי בף התרשימיים.

- (1) תפנסית מהירה נשlapת
- (2) תפנסית SDS plus נשlapת
- (3) תפנסית SDS plus אבק
- (4) טבעת נעילה
- (5) טבעת נעילה של התפסנית הנשלפת
- (6) מותג ציון סיבוב
- (7) לחץ קיבוע למוגת הדלקה/כיבוי
- (8) מותג הדלקה/כיבוי
- (9) לחץ שחזור עברו מtag עצירת סיבוב/hilma
- (10) מותג עצירת סיבוב/hilma
- (11) לחץ לכונן מעיצור העומק
- (12) יידית עד (משטח אחיזה בלבד)
- (13) מעוצר עומק
- (14) יידית אחיזה (משטח אחיזה בלבד)
- (15) חריצי סימון
- (16) תושבת התפסנית
- (17) טבעת קידמית של התפסנית המהירה הנשלפת

◀ **השתמשו בכל העבודה החסמי,** באביזרים ובכליים המוחברים אליו בהתאם להוראות אלה, תוך התחשבות בסביבת העבודה ובעבודה שעיכם לבע. שימוש בכל העבודה החסמי לעבודות שלא לשנן הוא מיועד עלול להוביל לפחותם מטכניים.

שירות

◀ **הביאו את כל העבודה שלכם לתיקונים ולטיפולים רק** בעבודת תיקונים מושתת, המשמשת בחALKI חילוף מקוריים. כך תבטיחו שמירה על בטיחות כל העבודה.

### اذירות בטיחות לפטישונים ומקדחות

הוראות בטיחות לכל העבודה  
◀ **השתמשו במגנify שמיעה.** חסיפה לרעש עלול לגרום לאבן שמיעה.

◀ **השתמשו בידית/ידיות העדר.** אובדן שליטה עלול לגרום לפגיעה.

◀ **יש לאחד את הכל היבט לפבי השימוש.** כל זה יוצר מומנט פיטול גבוה, ולאחר אחיזה יציבה של הכל במלך העבודה המשמש עלול לאבד את השליטה בכל' וכתוצאה לכך להיפצע.

◀ **יש לאחד בכל העבודה ממשטחי האבזדייה המבזדים** של ענת יציעו פעולה שבה שבחה מושתת על פגען במלוכי החשמל סמיים או בכבל החדרה של כל' העבודה עצמו. אביזר חיתוך שבחה במגע עם מוליכים "חימם" עלול להפוך את חלק המכתת החשופים של כל' העבודה ל"חימם" ולחסל את המפעעל.

הוראות בטיחות בשימוש במקדחים ארוכים

◀ **עלולים אין לעמוד בנסיבות גבואה ממירור** המקסימום בCKERNA של המקדח. בהירויות גבואה המזדקה שבחודש עשוי לההעתקם כשהוא מסתובב ללא מגע בחALK שבעודה, דבר שעלול להוביל לפציעות.

◀ **התחליל לקדוח תמיד בנסיבות נמוכה,** כאשר המקדח נוגע בחALK שבעודה. בהירויות גבואה המזדקה עשו לההעתקם כשהוא מסתובב ללא מגע בחALK שבעודה, דבר שעלול לפציעות.

◀ **הפעילו לחץ רק בק' שיר עם המקדח, ואל תעטלו לחץ מופר.** מקדחים עלולים להתעתקם ועקב כך להישבר או לגרום לאובדן שליטה וכתוצאה לכך לפצעה.

הוראות בטיחות נוספת

◀ **השתמשו בידית/ידיות העדר אם סופקו עם הכל'.** אובדן שליטה עלול לגרום לפצעה.

◀ **אחזו את הכל היבט בשתי ידיים בעת העבודה.** עבודה בשתי ידיים מביאה הובלה טוביה יותר של הכל.

◀ **אם כל הקידום נעצר יש לרטע שמוונט תרגובה גורם לו.** כל הקידום נעצר כאשר ישנו עומס רב מדי על כל העבודה החסמי או כאשר הוא נתקע במלוכי העבודה.

◀ **אבלטו את החלק שבעודה.** חלק שמהודק באמצעות התקן הדיזק או מלחצים מוחדק בטוח יותר מאשר החזקה ידנית.

◀ **השתמשו בצעז מתחאים כדי לאטור קווי אספה** מוסתרים או הגדיבו לשם כך סכאי של חיבור החשמל, הגד או הים. מגע בכלים חשמליים עלול לגרום לשרפפה או להחטמולות.. דלק לצנרת גד עלול לגרום לפגיעה או להחטמולות..

ודאו שהחבק של הידית הנוספת נמצא בחריץ המועד על  
בגון.

### בחירה תפסנית ואביזרים

לצורך קידוח בהילמה וחציבה דרוש אביזר SDS-plus,  
המתאים לתפסונית SDS-plus. SDS-plus  
էקז' קידוח לא הלימה בעץ, מתקת, קרמיקה ופלטיק וכן  
לצורך הברגזה יש להשתמש באביזרים לאלא SDS-plus.  
(לדוגמא מקדח עם קנבה גלילי). עבור כלி זה דרושה תפסנית  
מהירה.

### החלפת תפסנית

#### הווצהת/הכנסת תפסנית בשלפת

#### הווצהת תפסנית בשלפת (ראו איור B)

- משכו אחורה את בטעת הענילה של התפסונית הנשלפת (6), החזקנו אותה במצב זה והוציאו קדרימה את התפסנית הנשלפת SDS Plus (2) או את התפסנית המהירה הנשלפת (1).
- לאחר ההוצאה התפסונית הנשלפת הונחה עלייה פנוי ללון.
- ◀ יש להשתמש רק באביזר מוקורי המתאים במיזוג לדגם זה ולשים לב למספר חריצי הסימון (16). מותר להשתמש רק בתפסונית הנשלפת עם שבכים או שלשה חריצי סימון. אם משתמשים בתפסונית הנשלפת שאיתנה מתאימה לכלி זה, האביזר שמכנס לתפסונית עלול ליפול החוצה במהלך העבודה.
- נקעו את התפסונית הנשלפת לפניו הכנסתה ושםנו קלות את הקנה שלה.
- אוחנו את התפסונית SDS-plus הנשלפת (2) או את התפסונית המהירה הנשלפת (1) בכל הידי. דחפו את התפסונית הנשלפת בסיבוב על תושבת התפסונית (17) עד שאחסן שומעים בברורו את רוש הענילה.
- התפסונית הנשלפת נעלמת מעצמה. בצעו משיכת ייסון של התפסונית הנשלפת כדי לוודא שהיא בעולה.

### החלפת כליל עבודה

מגן האביך (4) מונע חזרתו אביך לתוך התפסונית במהלך העבודה. בעת הכנסת אדימל לתפסונית חשוב לוודא שמאכן האביך (4) אין בזוק.

◀ מגן אביך פגום יש להחליף מיידית. מומלץ לבצע לשירות והלקחות לשם כך.

#### החלפת אביך (SDS-plus) (SDS)

#### הכנסת אביך SDS Plus (ראו איור D)

בעדרת התפסונית SDS-plus אפוסף להחליף את האביזר בклויות ובוגנותות ללא שימוש בכללי עבודה וכוספים.

- הכנסו את התפסונית SDS-plus הנשלפת (2).
- נקעו את קצה האביזר ושםנו אותו מעט.
- סובבו את האביזר לתוך התפסונית עד שהוא נגען אוטומטית.

- בצעו משיכת ייסון של האביזר כדי לוודא שהוא נעול. המיעצת אפשררת לאביזר SDS-plus לנوع בחופשיות. עקב כך נזקפת הנזקה שאריה עגלה למטר במצב סדק. אין לכך השפעה על דיקוק הקידוח, maar שבסמלה הקידוח המקיים מתרוכך מעצמו.

#### הווצהת אביך SDS-Plus (ראו איור E)

- דחפו את שרול הנעליה (5) לאחרו והוציאו את האביזר.

טבעת החזקה של התפסונית המהירה הנשלפת

(19) שאיבת אביך<sup>a</sup> GDE 16 PPlus<sup>a</sup>

(20) כיסוי איסוף אביך<sup>a</sup>

(21) מחזיק אוניברסלי עם קנבה plus<sup>a</sup>

(22) (a) האביזרים המוצגים או המתוארים אינם כוללים בມפורט

הספקה הפטדרורית. את מגרון האביזרים המלא תמצא

בקטלוג האביזרים שלנו.

### נתוני טכניים

טכני	GBH 2-28 F
מק"ט	3 611 B67 6..
ברקעת סל"ד	●
סיבוב ימינה/שמאליה	●
תפסונית מהירה הנשלפת	●
הספקה בקוב	880
קצב הלימוט	4000–0
כוח הלימה בודדת לפי EPTA-Procedure 05:2016	3.2
לדקה	900–0
תפסונית	SDS plus
מ"מ	50
קוטר ציר	28
קוטר קידוח מקס'	68
מ"מ	13
פלהה	30
מ"מ	3.1
משקל לי- Procedure 01:2014	ק"ג

דירוג הגנה  
הערךם שנותנו תקפים למשך נומיגלי (U) של 230V. למתוח נומרי יותר ניתן באתרים מסוימים ערבים אלה夷ום להשתווות.  
הערךם עשויים להשווות על פי המודרול פיתאנו הسابיב  
והשימוש. מידע נוסף בכתובת [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

### התקנה

◀ לפני כל עבודה בכליל העבודה יש לנתק את התקע משקע החשמל.

#### ידית נוספת

◀ השתמש בכליל העבודה רק עם ידיית הנוספת (13).

◀ וזה שידית העדר מהזוקחת היבב. אחרת אתה עלול לאבד את השליטה על הכליל במהלך העבודה.

#### הטיית הדידית הנוספת (ראו איור A)

אתם יכולים לסייע את הדידית הנוספת (13) כרכוכם, כדי להציג תנוחות עבודה בטוחה ולא מסוכנת.

◀ סובבו את הדידית התוחזונה של הדידית הנוספת (13) מרגע כיוון השעון, והוטו את הדידית התוחזונה של הדידית הנוספת (13) ל昃ב הזרוי. לאחר מכן סובבו את הדידית התוחזונה של הדידית הנוספת (13) עם כיוון השעון כדי לקבע אותה.

## החלפת אביזר בתפסנית מהירה נשלפת

**הכנת אביזר (ראו תמונה F)**  
הערה: אין להשתמש בכלים ללא SDS-plus או SDS-standard על בעבודות קידוח עם הילמה או חציבה! כלים אלה SDS-plus ותפסנית יירוטו בעת קידוח עם הילמה וחציבה.

- הכניסו את התפסנית המהירה הנשלפת (1).

- החזקן היטב את טבעת החזקה (19) של התפסנית המהירה הנשלפת. פתחו את התפסנית בטיסו הטבעת הקידמית (18) עד שאפשר להכניס את האביזר. החזקן את סכעה החזקה (19) היטב וסובבו את הסכעת הקידמית (18) בחזקה בכוון השעון עד שאתם שומעים רעש ראץ' ברורם.

- בדקו את הנעילה על ידי משיכת האביזר. הערה: אם מחדיק הכלים פתוח עד הסוף, ניתן יהיה לשמשו צליל נקירות כדי מחדיק הכלים סגור בעוד שימושה הוא אכן סגור.

במקרה זה, סובבו את השולחן הקדמי (18) פעם אחת בכיוון החץ. לאחר מכן ניתן יהיה לסגור את מחדיק הכלים.

- סובבו את מתג עצירת הסיבוב/hilma (11) לפחות "קיזוז".  
**הוצאת אביזר (ראו איור G)**  
החזקן היטב את טבעת החזקה (19) של התפסנית המהירה הנשלפת. פתחו את מחדיק הכלים על ידי סיבוב השולחן הקדמי (18) בכיוון החץ עד להוסטה הכליל.

## שאיית אבוק/שביבים

אבוק מוחמים כגון צבעים המכילים עופרת, סוג עץ מסויימים, מנירלים ומתקנות עלול להזיק לבריאות. נגיעה בסוגי אבוק אלה או שאיפטם עלולות לגרום לתגובה אלרגית/או לחותולד בדרכי הנשימה של המשתמש או של אנשים אחרים הנמצאים בקרבת מקום.

סוגי אבוק מסויימים, כגון אבוק של עץ אלון או אשור, נחשים מטיפול בעץ (כורתם, חומר הגנה לעץ). רק מומחים ראשאים יכולים לבצע בחומרים המכילים אסבטט.

- השתדלו להשתמש בשאיית אבוק המתאימה לסוג החומר.  
- יש לדאוג לאוורור מספק במקום העבודה.

- מומלץ לחושש מסיכון הכולמת מסנן בדרכה P2. שימו לב לתקנות הרלוונטיות בארץכם לפחות עט חומרים אלו.

► **מכען הצטברויות אבוק במקום העבודה.** אבוק עלול להזילך בקלות.

## שאיית אבוק עם GDE 16 Plus (אביזר) (ראו H)

דרוש עבור שאיית אבוק עם GDE 16 Plus (אביזר).  
שובב האבוק ציר להתקאים להזיר שעאות עזביים. עבור שאייה של חומרים מסוכנים לבריאות, מסרטנים או שאיבת אבוק יש לשמש בשואב אבוק מיוחד.

## שאיית אבוק עם D GDE 18V-26 (אביזר)

לצורך שאיית אבוק דרושה מערכת השאייה D 18V-26 (אביזר).

כאשר משתמשים ב-D GDE 18V-26 יש להישמע להנחיות הבוגר לשימוש על פי ריעוד, המופיעות בהוראות הפעלה של המכשיר.

**מכסה איסוף אבק (אביזר) (ראו איור I)**  
ב哀ור איסוף נוח של האבק ללא שואב אבק דרוש מכסה איסוף אבק (21).

## תפעול

### הפעלה ראשונה

► **שימוש לבמתה רשת החשמל!** המתח במקורה החשמלי חייב להתחייב לנוהגים המציגים על לוחית הדגם של כל הعبادות החשמלי. כל עבודה הממוסכים ב-7 230 יכולים לפעול גם במתח של 220.

**בחירה מצב הפעולה**  
באמצעות מתג עצירת הסיבוב/hilma (11) בחרו את מצב הפעולה של כל העבודה החשמלי.

- כדי להחליף מצב פעולה לחצוץ על חצן השחרור (10) וסובבו את מתג עצירת הסיבוב/hilma (11) לעדינה. המבוקש, עד שניין לשימוש אותו נעלם בעדינה זו.
- הערה: יש לשנות את מצב העבודה רק כאשר כל העבודה כבוי אחרת כל העבודה עלול להימנע.
- עבודה לצורק **קייז'ו בהילמה** בטון או באבן



עבודה לצורק **קייז'ו** ללא הילמה בעץ, מתחת, קרמיקה ופלסטיק כמו גם לצורק הברגה



עבודה זו מtag עצירת הסיבוב/hilma (11) לא נעלם.



עבודה עבורי חזיבה



קביעת כיוון הסיבוב

באמצעות מtag כיוון הסיבוב (7) אפשר לשנות את כיוון הסיבוב של כל העבודה. אולם זה אינו אפשרי כאשר מתג ההדקה/כיבוי (9) לחוץ.

► **לחוץ על מtag כיוון הסיבוב (7) רק כאשר כל העבודה אינה בפעולה.**

עבורי קיז'ו בהילמה, קיז'ו וחזיבה יש לקבוע תמיד כיוון סיבוב ימינה.

- **סיבוב ימיה:** סובבו את מtag כיוון הסיבוב (7) משני הצדדים עד שהוא נוצר בעמדה ←.

- **סיבוב שמאליה:** סובבו את מtag כיוון הסיבוב (7) משני הצדדים עד שהוא נוצר בעמדה →.

### הדלקה/כיבוי

- כדי **הזיליך** את כל העבודה לחצוץ על מtag ההדקה/כיבוי (9).

- כדי **לקבע במקום** את מtag ההדקה/כיבוי (9) החזקנו אותו לחוץ, ולהצוו בנכוסך לכך על לחץ הקיבוע (8).

- היכנסו בית הברגה למבחן האוניברסלי. השתמשו בביון הברגה שמתאים לזרע הבוגר.
- כדי להוציא את המבחן האוניברסלי, דחפו את שרולן הנעליה (5) אחורה, והוציאו את המבחן האוניברסלי (22) מהתפסנית.

## תחזוקה ושירות

### תחזוקה וכיורי

- ◀ לפני כל עבודה בכל הרכיב יש לנתק את התקע משקע החשמל.
- ◀ שמרו על ייון כל העבודה ופתחי האוורור, כדי להבטיח עבודה ת淌ת וטובה.
- אם ציר להחליף את כבל החשמל, יש לבצע זאת על ידי Bosch או על ידי מعتبرת שירות מושבה של לדיקו נציגת Bosch בשארם.
- ◀ יש להחליף מיד מגן אבק פגום. מומלץ לעשות זאת בשירות התפסנית (3) לאחר כל שימוש.
- נקבעו כיון סיבוב ימינה עבור חיציבה.

### שירות לקוחות וייעוץ לקוחות

שירות לקוחות ענה לשאלותיכם בנוגע לתיקונים ותחזוקת המוצר כמו גם בנוגע לחלק חילוף. שירותי מפורטים ו מידע על חלק חילוף תמצאו בכתובת: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) צוות היועצים של Bosch ישמחו לענות על כל שאלה שלאcomes בוגר למטופרים או לאביברים שלנו.

בכל פניה והדמנת חלק חילוי יש לציין את מספר הפריט בו 10 ספירות, מכmissing על לוחית הדגם של המוצר.

#### ישראל

לדיין בע"מ  
רחוב לדרון, 31, ראש"ן 7565434  
טל': 03-9630040  
fax: 03-9630050  
דוא"ל: service@ledico.com

כתובות שירות נוספת נמצאו כאן:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### סילוק

כלי עבודה חשמליים, אביזרים ואրיזות יש להביא למיחוזו יידיוטי לסביבה.  
אין להשילך כל עבודה חשמליים לפסולת הביתית!



- כדי לכבות את כל הרכיב הרפו ממתג הדלקה/כיובי (9). אם מותג הדלקה/כיובי (9) מקובע, לחזו עליו הראשית ועוד הרפו ממנה.

### כונון מהירות הסיבוב / קצב ההילמה

תוכלו להוסיף את מהירות הסיבוב / קצב ההילמה לכל ערך שתבחרו בטוח באמצעות עומק היליצה של מותג הדלקה/כיובי (9).

- לჩיצה כללית על מותג הדלקה/כיובי (9) יוצרת מהירות סיבוב / קצב הילימה נומכום. הבררת החלץ על מותג הדלקה/כיובי מוגילה את מהירות הסיבוב / קצב ההילמה.
- שנינו מצב האידמל (Vario-Lock)** ניתן לפחות את האידמל ב-36 מצבים. הדבר מאפשר לך הגעת לתוכנות העבודה האופטימלית.
- הרכבתו את מותג עצירת הסיבוב/ההילמה (11) למיקום
- סובבו את מותג עצירת הסיבוב/ההילמה (11) למיקום "חיציבה". התפסנית בעולה כתף.
- קבעו כיון סיבוב ימינה עבור חיציבה.

### הנחיות לעבודה

**קביעת עומק הקידוז (ראו אייר J)**  
באמצעות מעצור העומק (14) אפשר לקבוע את עומק הקידוז X המוקש.

- להציצו על החלוץ עבור כונון עומק הקידוז (12).  
מעצורי העומק במעצור העומק (14) ציריכם לפנות למטה.

- דחפו את כל SDS-quick (3) לתוכה תפסנית של כל SDS-quick עלולה עד סוף. אורתה הנגעתיות של כל SDS-quick עלולה לשמש את כונון העומק.

- משכו את מעצור העומק החוצה כך שהמרווח בין חוד המקדח וחוד מעצור העומק יהיה שווה לעומק הקידוז X.



### עצירת הגבהת פצע (KickBack Control)

פונקציית הקייבו המהיר (KickBack Control) מאפשרת שליטה טובה יותר בכלים ומכירה את ההגנה על המשתמש בהשוואה למלים לאו. Kickback Control מבודד של סיבוב פתאומי ולא ציפוי של הכליל החשמלי סיבוב ציר הקידוז, הכליל ייכבה.

- כדי להחדיר את הכליל לעבודה, הרפו ממתג הדלקה/כיובי (9) ועוד לחוץ עליי פעמיים.

### הכנסת בית הברגה (ראו אייר K)

◀ הצליכו את כל הרכיב החשמלי לבורג/לאום רק כשהוא כבוי. כל חיתוך מסתובב עלול להחליק.

כדי להשתמש בביון הברגה דרוש מבחן אוניברסלי (22) עם קנה SDS quick (אבדיז).


- נקבעו את הראש של הקנה וגרזו אותו מעט.

- היכנסו בסיבוב את המבחן האוניברסלי אל התפסנית, עד שהוא גנעל מעט.



- בדקו במשיכת השמבחן האוניברסלי גנעל.




2 608 000 502



2 608 002 021

2 608 550 074 (Ø 40 mm)  
2 608 550 075 (Ø 50 mm)  
2 608 550 076 (Ø 68 mm)

2 607 000 207

2 608 550 057  
Ø 8 mm2 608 572 212  
Ø 1,5 - 13 mm

2 608 572 213

