


Акумулаторни
GEX/GSS
Връзка към прахоуловителя
**Click&Clean връзка на
инструмента/адаптера**
**Опция за
контейнер за
прах**

GEX 12V-125	Да, директно върху инструмента	Не	Включен
GEX 18V-125	Да, директно върху инструмента	Не	Включен
GSS 12V-13	Да, директно върху инструмента	Не	Включен
GSS 18V-10	Да, директно върху инструмента	Не	Включен
GSS 18V-13	Да, директно върху инструмента	Не	Включен
<hr/>			
GEX 125-1 AE	Да, директно върху инструмента	Не	Включен
GEX 34-125/150	Да, с включен адаптер	Не	Включен
GEX 40-150	Да, директно върху инструмента	Не	Включен
GET 55-125	Да, директно върху инструмента + включен адаптер	Не	Не е приложимо
GET 75-150	Да, директно върху инструмента + включен адаптер	Не	Не е приложимо
GSS 140-1 A	Да, директно върху инструмента	Не	Включен
GSS 160 Multi	Да, директно върху инструмента	Не	Включен
GSS 230 AVE	Да, директно върху инструмента	Не	Включен

С кабел



Аккумуляторни

С кабел

GOP

Връзка към прахоуловителя

Click&Clean връзка на
инструмента/адаптера

Опция за
контейнер за
прах

GOP 12V-28

С адаптер, наличен като
консуматив(2608000636)

Не

Не е налично

GOP 18V-28

С адаптер, наличен като
консуматив(2608000636)

Не

Не е налично

GOP 18V-34

С адаптер, наличен като
консуматив(2608000636)

Не

Не е налично

GOP 30-28

С адаптер, наличен като
консуматив(2608000636)

Не

Не е налично

GOP 40-30

С адаптер, наличен като
консуматив(2608000636)

Не

Не е налично