

Einzelwerte:	1. 41.42	6. 39.93	11. 39.97	16. 40.82	21. 40.95	26. 39.64	31. 41.63	36. 40.75	41. 40.15	46. 40.52	51. 40.00	56. 41.51	61. 39.98	66. 40.42	71. 40.93	76. 40.30	81. 41.24	86. 40.31	91. 39.92	96. 39.96
	2. 39.89	7. 41.38	12. 40.61	17. 40.69	22. 40.94	27. 40.96	32. 39.82	37. 39.59	42. 40.75	47. 40.81	52. 40.44	57. 40.23	62. 40.05	67. 40.28	72. 39.95	77. 40.11	82. 40.38	87. 40.07	92. 40.98	97. 40.05
	3. 41.12	8. 41.35	13. 40.09	18. 40.20	23. 40.53	28. 41.16	33. 41.61	38. 40.82	43. 41.42	48. 39.72	53. 41.33	58. 40.42	63. 39.86	68. 40.33	73. 40.62	78. 40.70	83. 39.69	88. 40.79	93. 40.17	98. 39.82
	4. 40.63	9. 41.01	14. 40.52	19. 41.09	24. 40.90	29. 40.97	34. 41.29	39. 40.65	44. 39.97	49. 40.68	54. 40.89	59. 41.09	64. 41.35	69. 41.01	74. 40.06	79. 41.13	84. 40.15	89. 40.44	94. 40.55	99. 40.36
	5. 40.40	10. 40.63	15. 40.70	20. 41.81	25. 40.60	30. 40.99	35. 40.60	40. 41.41	45. 41.17	50. 41.49	55. 40.31	60. 39.94	65. 39.96	70. 39.72	75. 41.23	80. 41.14	85. 40.14	90. 40.47	95. 41.30	100. 39.39

685 000 054_1 - 5.3 - 16.00-57.00 Nm - 5.30 -0 607 452 604_5.3 -Bosch -Schrauber (allg.)														
MFU vom 15.09.2006 auf BLM3900 (39.198 - 1) Zelle 3														
Einheit: MD [Nm]	Anzahl Messwerte: 100	Mittelwert (x-quer): 40.58	Standardabweichung: 0.55	Cm: 2.48	Cmk: 2.10	i. O.								
Normalverteilung	Toleranz	Sollwert	Mittelwert (x-quer):	6s (x ± 3 s)										

Kurvengrafik

Drehmoment


41.23

Winkel

27

Freq.

2000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 353.484, Nm: 21.85

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehmoment


40.60

Winkel

28

Freq.

2000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 358.332, Nm: 21.06

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende