

Référence du produit	Nom du modèle de produit	Présence de substances dangereuses	Contient une substance extrêmement préoccupante	Incorporation de matière recyclée dans le produit	Incorporation de matière recyclée dans l'emballage	Incorporation de matière recyclée dans le produit imprimé	Présence de métaux précieux dans le produit	Présence de terres rares dans le produit	Indice de réparabilité
1600A0R8X	Calage GSR/GSB 18V-65								
1600A0X79	GBA 12V 3.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A0X7D	2 batteries GBA 12V 3.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A0X7H	GBA 12V 6.0Ah						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A0X7N	2 batteries GBA 12V 6.0Ah + GAL 1230 CV						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A1166	Calage GWS 18V-125 BC								
1600A11A9	GAX 18V-30	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A11CJ	GCC 30-4								
1600A11CK	GCC 30-4								
1600A11CL	GCC 30-4								
1600A11FZ	L-BOXX 102								
1600A12G0	L-BOXX 136								
1600A12G2	L-BOXX 238								
1600A12G3	L-BOXX 374								
1600A13P6	GFA 18-M								
1600A13P7	GFA 18-W								
1600A16BF	Set de 6 tournevis plusPH								
1600A16BG	Set de 3 pièces								
1600A16BH	Mètre ruban de 5 m					Produit imprimé comportant au moins 30 % de matières recyclées			
1600A16BL	Cutter pliant								
1600A16BM	Set de 2 cutters								
1600A16BN	Niveau à bulle magnétique 25 cm								
1600A16BP	Niveau à bulle de 60 cm								
1600A16BR	Niveau à bulle de 120 cm								
1600A16BT	Marteau de serrurier								
1600A16BU	Set de 10 clés mixtes à cliquet Professional								
1600A16BV	Set d'outils à main 16 pièces								
1600A16BW	Set d'outils à main 40 pièces								
1600A16GB	ProCORE18V 4.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A16GK	ProCORE18V 8.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A16GP	2 batteries ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A16GU	ProCORE18V 12.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A16GY	2 batteries ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A16N8	Set de casiers Inset-Box L-BOXX								
1600A16N9	Set de casiers Inset-Box L-BOXX								
1600A16NA	L-BOXX 102 + set de casiers inset box 13 pièces								
1600A16NB	L-BOXX 102 + set de casiers inset box 12 pièces								
1600A16NC	L-BOXX 102 + set de casiers inset box 6 pièces								
1600A16ND	Rack L-BOXX actif								
1600A16NH	GCY 42	Contient une substance extrêmement préoccupante	1,2-diméthoxyéthane Ether diméthyle d'éthylglycol (EGDME)				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A16ZH	10 lames de cutter								
1600A19R3	GAL 12V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A19R8	2 batteries GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A19RD	2 batteries GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A19RJ	GAL 18V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A19S0	2 batteries GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A19S5	GAL 18V-160 C	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A19S6	GAL 18V-160 C et GCY 42	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A19SX	calage GH0 12V/GKF 12								
1600A19YY	Calage GB1 18V-20								
1600A1820	2 batteries GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A18BY	1 batterie GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A18A3	2 batteries ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A18A8	1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + 1 batterie ProCORE18V 8.0Ah + chargeur GAL 1880 CV	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A18A6	2 batteries ProCORE18V 6.0Ah + 1 chargeur GAL 1880 CV	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A18C5	Calage GDR/GDX 18V-20								
1600A18C9	1 batterie GBA 12V 2.0Ah + 1 batterie GBA 12V 4.0Ah + chargeur GAL 1880 CV	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A17F8	Tournevis plat 3,5x75								
1600A17F9	Tournevis plat 4,5x100 mm								
1600A17G0	Tournevis plat 6,5								
1600A17G1	Tournevis plat 8,5								
1600A17G2	Tournevis PH1X100								
1600A17G3	Tournevis PH2X125								
1600A17G4	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 8 mm								
1600A17G5	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 10 mm								
1600A17G6	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 12 mm								
1600A17G7	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 13 mm								
1600A17G8	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 14 mm								
1600A17G9	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 15 mm								
1600A17H0	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 16 mm								
1600A17H1	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 17 mm								
1600A17H2	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 18 mm								
1600A17H3	Bosch Professional Clés Mixtes avec Fonction cliquet 19 mm								
1600A17H4	Set de 9 clés mèches pour vis Torx								
1600A17H5	Set de 9 clés mèches pour vis à six pans creux								
1600A17H6	Cutter classique								
1600A17H7	Pince universelle								
1600A17H8	Pince à bec long								
1600A17H9	Pince coupante diagonale 160 mm								
1600A17X0	GDE 18V-26 D	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A17U0	1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A17U6	GAL 18V-80	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A17V03	Pince à dénuder de 180 mm	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A17V08	Tournevis P22x125								
1600A17V09	Set de 6 tournevis Torx								
1600A17V0A	Tournevis TX10x75								
1600A17V0B	Tournevis TX15x75								
1600A17V0C	Tournevis TX20x100								
1600A17V0D	Tournevis TX25x100								
1600A17V0E	Tournevis TX30x125								
1600A17V0F	Tournevis TX40x125								
1600A17V34	Cutter repliable								
1600A17V3J	Distributeur de lames (50 lames)								
1600A17V3S	Mètre ruban Autolock de 8 m					Produit imprimé comportant au moins 30 % de matières recyclées			
1600A17V3Y	Boîte MPP niveau à bulle 60 cm								
1600A17V3Z	Boîte MPP niveau à bulle 120 cm								
1600A2149	ProCORE18V 5.5Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A214A	1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + 1 batterie ProCORE18V 8.0Ah + chargeur GAL 1880 CV	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A214C	2 batteries ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A214V	FSN 1400	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A218H	GDE 26 D						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A248LN	GFA 12-H	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						
1600A29SV	XL-BOXX								
1600A29SL6	GWT 20								
1600A29SM	Ceinture porte-outils 93								
1600A29SN	Ceinture 108								
1600A29SP	Kit de 31 : ceinture 93, 1 GWT 2, 1 GWT 4, 2 ProClick								
1600A29SR	Kit de 31 : ceinture 108, 1 GWT 2, 1 GWT 4, 2 ProClick								
1600A29S0	GWT 2								
1600A29S1	GWT 4								
1600A29EU	ProClick Heider								
1600A2A25	6 batteries GBA 18V 4.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A2A27	4 batteries ProCORE18V 4.0Ah + 2 batteries ProCORE18V 8.0Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A2A2J	4 batteries ProCORE18V 5.5Ah	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
1600A2EP6	GFA 18-WM								
1600A2CV3	Set de 6 tournevis PlusPH/PTX								
1600Z0005	FSN 800	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb						

Référence du produit	Nom du modèle de produit	Présence de substances dangereuses	Contient une substance extrêmement préoccupante	Incorporation de matière recyclée dans le produit	Incorporation de matière recyclée dans l'emballage	Incorporation de matière recyclée dans le produit imprimé	Présence de métaux précieux dans le produit	Présence de terres rares dans le produit	Indice de réparabilité
1618DVE300	Porte-outil								
1618DZ3GC7	Couvre-palette								
1619BC1900	Carte produit								
1619BU0500	Panneau-frontend								
1619BU0600	Remplacement								
1619BU1300	Feuille magnétique								
1619BU2200	Bord bleu								
1619BU2315	+ Nouveau + signe								
1619BU2400	Porte-outil 1								
1619BU2500	Porte-outil 2								
1619BU2600	Porte-outil 3								
1619BU2700	Porte-outil 4								
1619BU2800	Porte-outil 5								
1619BU3000	Dispositif antivol								
1619BU3615	Signe + Garantie +								
1619BU3900	Porte-outil 6								
1619BU4700	Bord bleu								
1619BU4900	Porte-outil								
1619BX9500	Mur noir								
1619BX9700	Mur noir								
1619BX9800	Mur noir								
1619BY0200	Mur noir								
1619BY1600	Panneau-frontend								
1619M00W59	Brochure X-LOCK								
1619M00W6J	Porte-clé X-LOCK								
9601597603	GKE 35 BCE	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601597703	GKE 40 BCE	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
960166H00A	CCSB 180	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601698000	GKS 18V-70 L	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601698001	GKS 18V-70 L	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601698002	GKS 18V-70 L	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601698003	GKS 18V-70 L	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601698070	GKS 18V-70 L	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601704000	CTR 55-225	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601944000	CCU 18V-30	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9615990E8	Set FSM								
9601612503	GNF 20 CA	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb, chrysène, benzo[<i>b</i>]fluoranthène				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601944100	GWS18V-10P						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601944101	GWS18V-10P						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601944102	GWS18V-10P						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601944200	GWS18V-10P						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
9601944201	GWS18V-10P						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
96015B5000	GHD 18S-LI						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
96015B5001	GHD 18S-LI						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
96015B5002	GHD 18S-LI						Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	
96188000L6	GAA 18V-48	Contient une substance extrêmement préoccupante	Plomb				Contient au moins 1 milligramme de métaux précieux	Contient au moins 1 milligramme de terres rares	