



Fără cablu

GEX/GSS

Conectare la extractor de praf

Conectare sistem Click&Clean (adaptor)

Opțiune cu recipient de praf

GEX 12V-125

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus

GEX 18V-125

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus

GSS 12V-13

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus

GSS 18V-10

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus

GSS 18V-13

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus

Cu cablu

GEX 125-1 AE

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus

GEX 34-125/150

Da, cu adaptor inclus

Nu

Inclus

GEX 40-150

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus

GET 55-125

Da, direct pe scula electrică + adaptor inclus

Nu

Nu se aplică

GET 75-150

Da, direct pe scula electrică + adaptor inclus

Nu

Nu se aplică

GSS 140-1 A

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus

GSS 160 Multi

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus

GSS 230 AVE

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus

GSS 280 AVE

Da, direct pe scula electrică

Nu

Inclus



Fără cablu

GOP

Conectare la extractor de praf

Conectare sistem
Click&Clean (adaptor)

Opțiune cu
recipient de praf

GOP 12V-28

Cu adaptor disponibil ca
accesoriu(2608000636)

Nu

Indisponibil

GOP 18V-28

Cu adaptor disponibil ca
accesoriu(2608000636)

Nu

Indisponibil

GOP 18V-34

Cu adaptor disponibil ca
accesoriu(2608000636)

Nu

Indisponibil

Cu cablu

GOP 30-28

Cu adaptor disponibil ca
accesoriu(2608000636)

Nu

Indisponibil

GOP 40-30

Cu adaptor disponibil ca
accesoriu(2608000636)

Nu

Indisponibil

GOP 55-36

Cu adaptor disponibil ca
accesoriu(2608000636)

Nu

Indisponibil