


Vestirse a medida

Debe prestar atención a los siguientes aspectos:




A Contorno del pecho:

Coloque la cinta métrica horizontalmente alrededor de la parte más ancha del pecho. Se utiliza para chaquetas/monos. Ejemplo: si su pecho mide 102 cm, escoja una chaqueta de 104 cm (redondee siempre hacia arriba). Si lleva un jersey debajo de la chaqueta, escoja un número mayor, es decir, 112 cm.

K Contorno de cintura baja y de altura normal:

Coloque la cinta métrica horizontalmente alrededor de la cintura.




L Contorno de la cadera:

Coloque la cinta métrica horizontalmente alrededor de la cadera.

E Longitud de la pierna:

Mídase sin calzado desde la entepierna hasta el suelo. Normal 82 cm (32"), larga 90 cm (35").



Chaquetas, chalecos y camisas

Talla	S	M	L	XL	2XL
A Contorno del pecho (cm)	92	100	104	112	116
A Contorno del pecho (pulgadas)	36	39,5	41	44	45,5

Pantalones y bermudas


Talla	C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C54	C56	C58
K/L Contorno de cintura (cm)	78	80,5	83	85,5	88	90,5	93	98	103	108
K/L Contorno de cintura (pulgadas, talla de vaqueros)	30	31	32	33	34	35	36	38	40	42
E Longitud de la pierna (cm)	82						90			
E Longitud de la pierna (pulgadas, talla de vaqueros)	32						35			

Para los pantalones se agrupan la longitud de la pierna **E** y la talla de confección en una talla combinada: Por ejemplo, la longitud de la pierna **E=82** y el contorno de cintura **K/L=78** se combinan en la **talla 82C46**

Zapatos y botas

Talla							
UE	40	41	42	43	44	45	46
UK	6½	7	8	9	10	10½	11

La chaqueta térmica para el trabajo y el ocio



Medidas de la ropa:

preste atención a los siguientes aspectos:

- A Contorno del pecho:** coloque la cinta métrica horizontalmente alrededor de la parte más ancha del pecho. Ejemplo: si su pecho mide 102 cm, escoja una chaqueta con contorno de pecho de 106 cm (redondee siempre hacia arriba). Si lleva un jersey debajo de la chaqueta, escoja un número mayor, es decir, una chaqueta con contorno de pecho de 112 cm.
- B Altura/longitud del brazo:** coloque la cinta métrica en vertical desde la nuca hasta el coxis.
- C Longitud del brazo:** coloque la cinta métrica desde la muñeca hasta el hombro.

Chaqueta Heat+ 10,8 V Professional para hombres

	S	M	L	XL	XXL	3XL
A Contorno del pecho en cm	92	100	104	112	116	124
B Altura / longitud de la espalda en cm	73	74	76	76	80	80
C Longitud del brazo en cm	64	65	66	67	68	70

Chaqueta Heat+ 10,8 V Professional para mujeres

	XS	S	M	L	XL
A Contorno del pecho en cm	78	84	90	96	102
B Altura / longitud de la espalda en cm	72	73	73	75	76
C Longitud del brazo en cm	59	60	61	62	63